



旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-001

日期及气候: 2019.07.16. 日 阴	工程地点: 伸缩缝止水带基底
旁站监理的部位或工序: 生活楼基础垫层, C15.60石砖. 振动. 找平.	
旁站监理开始时间: 2019.07.16. 上午10点	旁站监理结束时间: 2019.07.16. 下午3点
施工情况: 现场发现振动器. 未振动. 未存电源.	
监理情况: 现场发现问题立即整改. 最终整理2人.	
发现问题: 未振动.	
处理意见: 立即整改.	
备注: 施工单位. 技术整改.	
施工单位(章):  质检员: 孙家	项目监理部(章):  旁站监理人员: 李金红. 张金红 2019年07月16日



本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-002

日期及气候:	2019.7.20 多云	工程地点:	升压站生活楼基础
旁站监理的部位或工序:		升压站基础 C30	
旁站监理开始时间:	10:00	旁站监理结束时间:	19:05
施工情况: 振动棒已配备, 施工人员已到位 机械正在正常			
监理情况: 全程旁站监督, 钢筋之前工具具已准备完善 监理人员 2人			
发现问题: 混凝土未覆盖膜			
处理意见: 需在加盖薄膜, 已整改			
备注: 混凝土石子砂集分离, 混合的全面人工处理, 已通知业主及 现场指导员待			
施工单位(章): 	项目监理部(章): 		
质检员: <u>孙永</u> 	旁站监理人员: <u>李金立 李金翠</u> 		
2019年7月20日			

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-023

日期及气候:	多云 2019.7.22	工程地点:	升压站生活楼基础
旁站监理的部位或工序:			
升压站生活楼基础 混凝土浇筑			
旁站监理开始时间:	7:45	旁站监理结束时间:	11:26
施工情况:			
施工准备工作完善, 技术交底已落实。 机械运转正常			
监理情况:	查看工具电源线是否损坏, 无 查看振捣情况是否符合规定, 符合。 混凝土浇筑是否到场, 在场, 监理人员 2 人		
发现问题:	局部找平不均匀		
处理意见:	现场指导作业, 加强振捣并找平		
备注:			
施工单位(章):	项目监理部(章):		
质检员: 孙家豪	旁站监理人员: 李金海 李长立		
2019年7月22日		2019年7月22日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-004

日期及气候:	2019.7.29 小雨	工程地点:	升压站地基基础
旁站监理的部位或工序:		升压站地基基础 C30	
旁站监理开始时间:	9:35	旁站监理结束时间:	14:15
施工情况: 施工机械准备完善, 机械设备已齐 施工人员到位。			
监理情况:	查看砼标号符合图纸设计要求 C30 查看振捣情况满足验收规范 监理人员二人		
发现问题:	发现女工安全帽佩戴不规范		
处理意见:	要求施工单位加强安全管理		
备注:			
施工单位(章):	项目监理部(章):		
质检员: 孙豪	旁站监理人员: 李金海 李长立		
2019年7月29日			


本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-005

日期及气候:	晴	工程地点:	升压站生活区基础
旁站监理的部位或工序:		升压站生活区基础浇筑	
旁站监理开始时间:	17:00	旁站监理结束时间:	19:26
施工情况: 乙 答复准备完善, 施工员、安全员到场 振捣到位			
监理情况: 监理员认真监理, 发现个别拉杆锈蚀严重, 不齐全重打, 监理人员 2 人			
发现问题: 个别拉杆钢筋保护层不够, 现场查缺			
处理意见: 重新整理, 浇筑后不得出现漏浆现象			
备注: 留置试块 2 组			
施工单位(章): 	项目监理部(章): 		
质检员: 孙家 2019年7月27日	旁站监理人员: 李金生 李会云 2019年7月27日		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-006

日期及气候:	2019.8.7 晴	工程地点:	4#生活楼地基
旁站监理的部位或工序:			
旁站监理开始时间:		旁站监理结束时间:	
施工情况:			
监理情况:			
发现问题:			
处理意见:			
备注:			
施工单位(章):	项目监理部(章):		
质检员:	旁站监理人员:		
2019年8月7日		2019年8月7日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-007

日期及气候:	2019年8月14日	工程地点:	升压站 SVG 基础 沥青
旁站监理的部位或工序:		SVG 基础	
旁站监理开始时间:	10:20	旁站监理结束时间:	11:42
施工情况: 施工准备 箱具已到位, 电源已拉好 技术已交底 施工及技术人员 全员到位			
监理情况: 现场监督旁站, 监理人员 2名 查看砼标号 C30 符合图纸设计要求 布置试验 2组			
发现问题: 1、吊装立柱 钢筋保护层不够, 现场			
处理意见: 现场指挥整改.			
备注:			
施工单位(章):  质检员: 孙家 2019年8月14日	项目监理部(章):  旁站监理人员: 张全星, 田在红 2019年8月14日		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-008

日期及气候:	2019年8月14日	工程地点:	升压站避雷针基础
旁站监理的部位或工序:	升压站避雷针基础		
旁站监理开始时间:	14:05	旁站监理结束时间:	16:08
施工情况:	人员到位。机具、工具准备完善。 材料到位。		
监理情况:	现场全貌整洁，见证取样 C30 混凝土组 监理人员到岗，基础尺寸符合图纸设计要求。		
发现问题:	无		
处理意见:	无		
备注:			
施工单位(章): 质检员: 孙永 2019年8月14日	项目监理部(章): 旁站监理人员: 张金星、田在欣 2019年8月14日		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-009

日期及气候:	2019年8月17日	工程地点:	5#风电机
旁站监理的部位或工序:			
旁站监理开始时间:	14:05	旁站监理结束时间:	20:06
施工情况:			
施工临时电源线已备好, 施工人员已到位。 施工人员定位已落实。			
监理情况:			
现场监理人员为工人, 全程竖着言语。 并布置试验工作组。			
发现问题:			
整层板高尺寸不统一。			
处理意见:			
现场测量并做定位筋。			
备注:			
施工单位(章):	贵州金源建设有限公司		
质检员:	孙永军	项目监理部(章):	贵州金源建设有限公司 项目监理部
2019年8月17日		旁站监理人员:	李金海 田红钦
		2019年8月17日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。