

旁站监理记录表

(混凝土浇筑工序专用)

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMW11-PZ-02

日期及气候: 2019年10月7日 天气: 晴 温度: 19℃		工程地点: 万华厂内1#、2#箱变基础
旁站监理的部位或工序: 箱变基础浇筑		
旁站监理开始时间: 19点10分		旁站监理结束时间: 21点30分
关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: 无, 模板支架是否牢固: 是☒、否☐; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是☐、否☒. 2、钢筋绑扎情况: 无, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是☒、否☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是☒、否☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有☐、无☒. 3、混凝土搅拌方式: 自拌☐、商砼☒; 混凝土标号: C25; 混凝土类型: 普通; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵☐、混凝土泵车☒、料斗☐、溜槽☒、混凝土布料机☐. 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器☒、平板振捣器☐、外部振捣器☐; 振捣情况: 良好。 6、混凝土浇筑量: 8 m³。是否见证抽取混凝土试块: 是☒、否☐; 混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 2019.10.7.01。 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是☐、否☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒、否☐. 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是☐、否☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是☐、否☒. 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是☒、否☐. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有☐、无☒; 是否修复: 是☐、否☒; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有☐、无☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是☒、否☐. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是☒、否☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是☒、否☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是☒、否☐. 14、是否夜间施工: 是☒、否☐; 照明是否充足: 是☒、否☐. 15、其他: _____		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注:		
施工项目部: 万华家居有限公司 质检员(签字): 陈剑波 日期: 2019年10月7日		项目监理机构: 常州正衡 旁站监理人员(签字): 陈剑波 蔡和森 日期: 2019年10月7日

注: 本旁站记录表由监理填写、监理项目自存一份



扫描全能王 创建