

旁站监理记录表

(混凝土浇筑工序专用)

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-PZ-04

日期及气候: 2019 年 10 月 23 日 天气: 晴 温度: 22℃	工程地点: 万华厂内 1# 2# 3# 屋面
旁站监理的部位或工序: 1# 2# 3# 箱变柱及圆梁	
旁站监理开始时间: 7:20	旁站监理结束时间: 19:30
关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: ☒ , 模板支架是否牢固: 是 ☒、否 ☐; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是 ☐、否 ☒. 2、钢筋绑扎情况: ☒ , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒、否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒、否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐、无 ☒. 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒、商砼 ☐; 混凝土标号: C25; 混凝土类型: 普; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐、混凝土泵车 ☐、料斗 ☒、溜槽 ☐、混凝土布料机 ☐. 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒、平板振捣器 ☐、外部振捣器 ☐; 振捣情况: 密实。 6、混凝土浇筑量: 27 m³。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒、否 ☐; 混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 2019.10.23。 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐、否 ☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒、否 ☐. 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐、否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐、否 ☐. 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐、否 ☐. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐、无 ☒; 是否修复: 是 ☐、否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐、无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒、否 ☐. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒、否 ☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒、否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒、否 ☐. 14、是否夜间施工: 是 ☐、否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐、否 ☐. 15、其他: _____	
发现问题:	
处理意见:	
备注:	
施工项目部:  质检员(签字): 刘玉清 日期: 2019 年 10 月 23 日	项目监理机构: 常州正衡 旁站监理人员(签字): 李俊达 孙红 日期: 2019 年 10 月 23 日

注: 本旁站记录表由监理填写、监理项目自存一份



扫描全能王 创建