


旁站记录表

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段红旗营）

编号：ZHJL-JLPZ-002

日期及气候：2019 年 9 月 16 日 晴	施工地点：六标段红旗营
旁站监理的部位或工序：钻孔灌注桩灌注	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：12:30
施工情况： 施工人员 18 人，管理人员 3 人，施工设备到场情况良好。	
	
监理情况： 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。 2、测量桩壁厚及桩长度符合设计要求。 3、测量钻孔深度符合设计要求，测量钢筋笼长宽及箍筋符合设计要求。 4、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作，要求施工单位对浇筑桩基振捣。	
发现问题：个别钻孔灌注桩地面标高支模部分存在漏浆现象	
处理意见：要求施工方对漏浆的灌注桩进行补救	
备注（包括处理结果）：浇筑结束后，口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。	
承包单位：陕西众森工程有限责任公司 质 检 员： <u>李 兵</u> 日 期： 2019 年 9 月 16 日	项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>张 良 兵</u> 日 期： 2019 年 9 月 16 日



由 扫描全能王 扫描创建