

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-046

日期及气候: 2020 年 4 月 8 日 晴	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 一次舱二次结构面浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 12:30
1、模板安装情况: 模板支架是否牢固: 是✓, 否□; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是□, 否✓。 2、钢筋绑扎情况: 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是✓, 否□; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是✓, 否□; 有无钢筋紧贴模板情况: 有□, 无✓。 3、混凝土搅拌方式: 自拌□, 商砼✓; 混凝土标号: C30; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵□, 混凝土泵车□, 料斗✓, 溜槽□, 混凝土布料机□; 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器✓, 平板振捣器□, 外部振捣器□; 振捣情况: 6、混凝土浇筑方量: <u>C30-40 立方</u>。是否见证抽取混凝土试块: 是✓, 否□; 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是□, 否✓; 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是✓, 否□; 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是□, 否✓; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是✓, 否□。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是✓, 否□。 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有□, 无✓; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有□, 无✓; 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是✓, 否□。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是✓, 否□; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是✓, 否□。 14、是否夜间施工: 是□, 否✓; 15、其他: _____	
监理情况:	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注(包括处理结果):	
承包单位: <u>森源电气股份有限公司</u> 技 术 员: <u>王秀宾</u> 日 期: 2020 年 4 月 8 日	项目监理机构: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>王朝焯</u> 日 期: 2020 年 4 月 8 日