

旁站监理记录表

工程名称：申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHL-YCSY-019

日期：2021年8月7日 天气：晴	施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：综合楼基础平台浇筑	
旁站开始时间：2021年8月7日17时0分	旁站结束时间：2021年8月7日21时0分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否□完备，齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器、数量 2 台。 3、现场有混凝土工 8 人、钢筋工 4 人、模板工 3 人、安装人员 2 人，人员是☒否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5、施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6、使用混凝土垫块是☒否□符合要求，垫层底板上或模板内是☒否□已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☒否□已报监理项目部验收合格签字，钢筋是☒否□存在贴模板现象，钢筋骨架是☒否□被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是☒否□超过时限，混凝土运输车是☒否□在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是☒否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。混凝土标号 C30，浇筑 52 m³，是☒否□符合要求。 10、收面时间是☒否□适宜，收面时是☒否□加水，是☒否□撒干水泥，模板是☒否□变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 未发现异常	
旁站监理人员（签字）：严卫忠 王学东 张良玉 2021年8月7日	



扫描全能王 创建