

旁站监理记录表

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-024

日期：2024年9月17日 天气：晴	施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：电气楼室内地坪浇筑	
旁站开始时间：2024年9月17日16时00分	旁站结束时间：2024年9月17日18时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否□已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量1台。 3、现场有混凝土工8人、钢筋工4人、模板工3人、安装人员2人，人员是☐否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5、施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6、使用混凝土垫块是☐否□符合要求，垫层底板上或模板内是☐否□已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☐否□已报监理项目部验收合格签字，钢筋是☐否□存在贴模板现象，钢筋骨架是☐否□被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是☐否□超过时限，混凝土运输车是☐否□在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否□正确；是☐否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否□正确。混凝土标号C20，浇筑10m³，开关室内电缆沟及设备基础压顶浇筑_____m³，是☐否□符合要求。 10、收面时间是☒否□适宜，收面时是☐否□加水，是☐否□撒干水泥，模板是☐否□变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无异常	
旁站监理人员（签字）： 严卫忠 张健 2024年9月17日	



扫描全能王 创建