

旁站监理记录表

工程名称：江苏康达纺织科技有限公司 0.8Wp 屋面分布式光伏发电项目
 编号：XXSY-C-PZJL-002

日期：2021 年 9 月 18 日 天气：多云	施工单位：陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
旁站监理的部位或工序：一次二次设备箱变基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：2021 年 9 月 18 日 07 时	旁站结束时间：2021 年 9 月 18 日 18 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☒ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☒ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☒ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☒ 完好，运转是 ☒ 否 ☒ 正常，使用振捣器，数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>3</u> 人、钢筋工 <u>3</u> 人、模板工 <u>2</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，人员是 ☒ 否 ☒ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☒ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☒ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☒ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☒ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☒ 否 ☒ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☒ 正确；是 ☐ 否 ☐ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☒ 正确。 8、混凝土标号 <u>c35</u>，浇筑 <u>20</u> m³，同条件养护 <u>2</u> 组，混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次，分别为 <u>180 190</u> 是 ☐ 否 ☒ 符合要求。 9、收面时间是 ☒ 否 ☒ 适宜，收面时是 ☒ 否 ☒ 加水，是 ☒ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☒ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：<u>仲</u> 2021 年 9 月 18 日	



旁站监理记录表

工程名称：江苏凯能家纺新材料有限公司 2.8WMP 屋面分布式光伏发电项目
 编号：XXSY-C-PZJL-001

日期：2021 年 9 月 18 日 天气：多云	施工单位：陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
旁站监理的部位或工序：一次二次设备箱变基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：2021 年 9 月 18 日 07 时	旁站结束时间：2021 年 9 月 18 日 18 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☒ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☐ 否 ☒ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☐ 否 ☒ 安全可靠；施工机具、设备是 ☐ 否 ☒ 完好、运转是 ☐ 否 ☒ 正常，使用振捣器，数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>3</u> 人、钢筋工 <u>3</u> 人、模板工 <u>2</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，人员是 ☐ 否 ☒ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☒ 到岗到位。 5、施工方案是 ☐ 否 ☒ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☐ 否 ☒ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☐ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☐ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 <u>c35</u>，浇筑 <u>20</u> m³，同条件养护 <u>2</u> 组，混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次，分别为 <u>180 190</u> 是 ☐ 否 ☒ 符合要求。 9、收面时间是 ☐ 否 ☒ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：<u>付松</u> 2021 年 9 月 18 日	



旁站监理记录表

工程名称：江苏莱宇纺织科技有限公司 0.8WMP 屋面分布式光伏发电项目
 编号：XXSY-C-PZJL-003

日期：2021 年 9 月 18 日 天气：多云	施工单位：陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
旁站监理的部位或工序：一次二次设备箱变基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：2021 年 9 月 18 日 07 时	旁站结束时间：2021 年 9 月 18 日 18 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☒ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☐ 否 ☒ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☐ 否 ☒ 安全可靠；施工机具、设备是 ☐ 否 ☒ 完好、运转是 ☐ 否 ☒ 正常，使用振捣器，数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>3</u> 人、钢筋工 <u>3</u> 人、模板工 <u>2</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，人员是 ☐ 否 ☒ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☒ 到岗到位。 5、施工方案是 ☐ 否 ☒ 已报监理单位审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☐ 否 ☒ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☐ 否 ☒ 正确；是 ☐ 否 ☐ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☒ 正确。 8、混凝土标号 <u>c35</u>，浇筑 <u>20</u> m³，同条件养护 <u>2</u> 组，混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次，分别为 <u>180 190</u> 是 ☐ 否 ☒ 符合要求。 9、收面时间是 ☐ 否 ☒ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）	2021 年 9 月 18 日



旁站监理记录表

工程名称：江苏梦纱纺织科技有限公司 1.6WMP 屋面分布式光伏发电项目
编号：XXSY-C-PZJL-004

日期：2021 年 9 月 20 日 天气：晴	施工单位：陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公
旁站监理的部位或工序：一次二次设备箱变基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：2021 年 9 月 20 日 07 时	旁站结束时间：2021 年 9 月 20 日 18 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☒ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☒ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☒ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☒ 完好、运转是 ☒ 否 ☒ 正常，使用振捣器，数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>3</u> 人、钢筋工 <u>3</u> 人、模板工 <u>2</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，人员是 ☒ 否 ☒ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☒ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☒ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☒ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☒ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☒ 否 ☒ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☒ 正确；是 ☐ 否 ☐ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☒ 正确。 8、混凝土标号 <u>c35</u>，浇筑 <u>20</u> m³，同条件养护 <u>2</u> 组，混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次，分别为 <u>180 190</u> 是 ☐ 否 ☒ 符合要求。 9、收面时间是 ☒ 否 ☒ 适宜，收面时是 ☒ 否 ☒ 加水，是 ☒ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☒ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：<u>何中</u> 2021 年 9 月 20 日	



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：江苏龙洲纺织科技有限公司 1.8WMP 屋面分布式光伏发电项目
 编号：XXSY-C-PZJL-005

日期：2021 年 9 月 20 日 天气：晴	施工单位：陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
旁站监理的部位或工序：一次二次设备箱变基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：2021 年 9 月 20 日 07 时	旁站结束时间：2021 年 9 月 20 日 18 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☒ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☒ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☐ 否 ☒ 安全可靠；施工机具、设备是 ☐ 否 ☒ 完好、运转是 ☐ 否 ☒ 正常，使用振捣器，数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>3</u> 人、钢筋工 <u>3</u> 人、模板工 <u>2</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，人员是 ☐ 否 ☒ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☒ 到岗到位。 5、施工方案是 ☐ 否 ☒ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☐ 否 ☒ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☐ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☐ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 <u>c35</u>，浇筑 <u>20</u> m³，同条件养护 <u>2</u> 组，混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次，分别为 <u>180 190</u> 是 ☐ 否 ☒ 符合要求。 9、收面时间是 ☐ 否 ☒ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☒ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：<u>何晓</u> 2021 年 9 月 20 日	



旁站监理记录表

工程名称：沐阳图宏纺织有限公司 2.0WMP 屋面分布式光伏发电项目

编号：XXSY-C-PZJL-006

日期：2021 年 9 月 20 日 天气：晴	施工单位：陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
旁站监理的部位或工序：一次二次设备箱变基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：2021 年 9 月 20 日 07 时	旁站结束时间：2021 年 9 月 20 日 18 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☒ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☒ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☐ 否 ☒ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☐ 否 ☒ 安全可靠；施工机具、设备是 ☐ 否 ☒ 完好、运转是 ☐ 否 ☒ 正常，使用振捣器，数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>3</u> 人、钢筋工 <u>3</u> 人、模板工 <u>2</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，人员是 ☐ 否 ☒ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☒ 到岗到位。 5、施工方案是 ☐ 否 ☒ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☐ 否 ☒ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☐ 否 ☒ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☒ 正确。 8、混凝土标号 <u>c35</u>，浇筑 <u>20</u> m³，同条件养护 <u>2</u> 组，混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次，分别为 <u>180 190</u> 是 ☐ 否 ☒ 符合要求。 9、收面时间是 ☐ 否 ☒ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：<u>付中宏</u> 2021 年 9 月 26 日	



扫描全能王 创建