

监理旁站记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PZJL-044

工程名称	禹州市晶能 50MW 光伏发电项目	施工单位	河南兴华电力设计有限公司																																													
旁站部位或关键工序	光伏区 2#箱逆变一体机电缆头制作																																															
旁站开始时间	2023 年 03 月 26 日 15 时 10 分	旁站结束时间	2023 年 03 月 26 日 17 时 20.00 分																																													
电缆规格型号	ZC-YJLHV-22-26/35KV-3*240	电缆头部位	2#箱逆变																																													
质检人员	魏轶群	施工人员	王艳佳																																													
监理旁站情况： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">号</th> <th style="width: 75%;">检查内容</th> <th style="width: 20%;">检查结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>电缆外观无损伤，预留长度合适</td><td>无. 符合</td></tr> <tr><td></td><td>电缆绝缘检测合格</td><td>合格</td></tr> <tr><td></td><td>电缆头配件、附件齐全，无损伤</td><td>合格</td></tr> <tr><td></td><td>削开电缆端部后，电缆线芯检查无损伤</td><td>无</td></tr> <tr><td></td><td>电缆头制作工艺程序按规范标准进行</td><td>符合</td></tr> <tr><td></td><td>接地线规格与电缆匹配，符合设计规范、预留长度合适</td><td>符合</td></tr> <tr><td></td><td>接地线与电缆金属护层、屏蔽线连接合格，固定牢固</td><td>合格</td></tr> <tr><td></td><td>电缆穿过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线对地绝缘</td><td>符合</td></tr> <tr><td></td><td>热缩电缆终端头制作符合制造工艺规定</td><td>符合</td></tr> <tr><td></td><td>接地线铜鼻子表面镀锡，光滑、干净</td><td>合格</td></tr> <tr><td></td><td>接地线铜鼻子与电缆线芯及连接设备匹配合格</td><td>合格</td></tr> <tr><td></td><td>铜鼻子与电缆线芯压接合格</td><td>合格</td></tr> <tr><td></td><td>电缆头相色标识明显，相序正确</td><td>符合</td></tr> <tr><td></td><td>电缆头制作完后，堵漏、防潮、密封措施到位，绝缘检测合格</td><td>合格</td></tr> </tbody> </table>				号	检查内容	检查结果		电缆外观无损伤，预留长度合适	无. 符合		电缆绝缘检测合格	合格		电缆头配件、附件齐全，无损伤	合格		削开电缆端部后，电缆线芯检查无损伤	无		电缆头制作工艺程序按规范标准进行	符合		接地线规格与电缆匹配，符合设计规范、预留长度合适	符合		接地线与电缆金属护层、屏蔽线连接合格，固定牢固	合格		电缆穿过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线对地绝缘	符合		热缩电缆终端头制作符合制造工艺规定	符合		接地线铜鼻子表面镀锡，光滑、干净	合格		接地线铜鼻子与电缆线芯及连接设备匹配合格	合格		铜鼻子与电缆线芯压接合格	合格		电缆头相色标识明显，相序正确	符合		电缆头制作完后，堵漏、防潮、密封措施到位，绝缘检测合格	合格
号	检查内容	检查结果																																														
	电缆外观无损伤，预留长度合适	无. 符合																																														
	电缆绝缘检测合格	合格																																														
	电缆头配件、附件齐全，无损伤	合格																																														
	削开电缆端部后，电缆线芯检查无损伤	无																																														
	电缆头制作工艺程序按规范标准进行	符合																																														
	接地线规格与电缆匹配，符合设计规范、预留长度合适	符合																																														
	接地线与电缆金属护层、屏蔽线连接合格，固定牢固	合格																																														
	电缆穿过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线对地绝缘	符合																																														
	热缩电缆终端头制作符合制造工艺规定	符合																																														
	接地线铜鼻子表面镀锡，光滑、干净	合格																																														
	接地线铜鼻子与电缆线芯及连接设备匹配合格	合格																																														
	铜鼻子与电缆线芯压接合格	合格																																														
	电缆头相色标识明显，相序正确	符合																																														
	电缆头制作完后，堵漏、防潮、密封措施到位，绝缘检测合格	合格																																														
☐ 旁站过程正常，相关施工符合设计及规范要求。																																																
☐ 旁站过程发现问题及处理：																																																
旁站监理人员：王艳佳 日期：2023年3月26日																																																





施工记录
表下附C四...
地址：许昌市禹州市...
工程名称：禹州...50MW...
施工内容：...
时间：2023-03-24 16:00:00

工程
相机



扫描全能王 创建