

旁站监理记录

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJL-ZWTN-PZ-

日期及气候: 2022.3.15 阴 12°C	工程地点: 二层仓库(冲压车间)
旁站监理的部位或工序: 组串回路电压测试	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 10:30
施工情况: <ol style="list-style-type: none">现场施工人员 2 人, 质检员 1 人, 监护人 1 人。现场施工人员劳保用品配置齐全, 使用规范正确。现场技术交底已完成。	
监理情况: <ol style="list-style-type: none">检查施工单位施工人员、机具安排, 经查现场施工人员符合要求。检查现场安全文明工作, 现场施工人员劳保用品配置齐全, 符合安全文明工作要求。组件排布 1 块一串组串方式, 检查组串电压测试值符合设计及规范要求。旁站施工过程, 经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行, 符合要求。单块组件额定电压 45V, 组串电压测量 895 V (同时间同组串电压偏差≤2%),	
发现问题及处理方法: <p>无</p>	
备注: 无	
项目部:  质检员: 刘晓东 2022年3月15日	项目监理机构:  旁站监理人员: 李晓东 2022年3月15日

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJHL-ZWTA-PY-

日期及气候：2022.3.27 阴 12°C 工程地点：中试车间 二期 1

旁站监理的部位或工序：组串回路电压测试

旁站监理开始时间：8:30 旁站监理结束时间：10:30

施工情况：

1、现场施工人员 2 人，质检员 1 人，监护人 1 人。

2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。

3、现场技术交底已完成。

监理情况：

1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。

2、检查现场安全文明工作，现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。

3、组件排布 18 块一串组串方式，检查组串电压测试值符合设计及规范要求。

4、旁站施工过程，经检查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。

5、单块组件额定电压 41V，组串电压测量 88V（同时间同组串电压偏差≤2%），

发现问题及处理方法：

无

备注：

无

项目部：

质检员：

2022年3月27日



项目监理机构：

旁站监理人员：

2022年3月27日



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJHL-ZWTN-PZ-

日期及气候: 2021.12.29 阴 6°C	工程地点: 中试车间
旁站监理的部位或工序: 低压交流电缆敷设	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 16:30
<p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none">1、现场施工人员 1 人，质检员 1 人，监护人 1 人。2、电缆敷设方式为通过人力牵引的方式进行。3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。4、现场作业区域范围设置临时警戒区域，安排专人看守。	
<p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none">1、检查施工单位施工人员、机械安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。3、检查电缆铭牌与设计相符，电缆外观完整，出厂文件齐全，符合设计要求。4、检查现场施工过程中电缆经过电缆管口、桥架转角处确保有保护措施不会被破损。5、旁站施工过程，经查施工方法按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
<p>发现问题及处理方法:</p> <p>无</p>	
<p>备注:</p> <p>无</p>	
项目部: 浙江省电力技术有限公司 质检员: 姚红 2021年12月29日	项目监理机构: 浙江天能动力能源有限公司 旁站监理人员: 姚红 2021年12月29日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJLJL-ZWTN-PZ-

日期及气候: 2021.12.30 晴, 4°C	工程地点: 中试车间
旁站监理的部位或工序: 低压交流电缆敷设	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 16:00
<p>施工情况:</p> <p>1、现场施工人员 16 人，质检员 1 人，监护人 1 人。</p> <p>2、电缆敷设方式为通过人力牵引的方式进行。</p> <p>3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。</p> <p>4、现场作业区域范围设置临时警戒区域，安排专人看守。</p>	
<p>监理情况:</p> <p>1、检查施工单位施工人员、机械安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。</p> <p>3、检查电缆铭牌与设计相符，电缆外观完整，出厂文件齐全，符合设计要求。</p> <p>4、检查现场施工过程中电缆经过电缆管口、桥架转角处确保有保护措施不会被破损。</p> <p>5、旁站施工过程，经查施工方法按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p>	
<p>发现问题及处理方法:</p> <p>无</p>	
<p>备注:</p> <p>无</p>	
项目部:  质检员: 	项目监理机构:  旁站监理人员: 

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJHL-ZWDX-12-

日期及气候:	2022·3·6 多云 17°C	工程地点:	中试车间
旁站监理的部位或工序: 低压电缆头制作			
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:		
施工情况: 1、现场施工人员4人，质检员1人，监护人1人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域。			
监理情况: 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经检查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作。经检查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。 3、旁站施工过程，经检查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。			
发现问题及处理方法: 无			
备注: 无		项目部:	项目监理机构:
质检员: 刘长海 项目部专用章 2022年3月6日		旁站监理人员:	李晓东 2022年3月6日

本表一式3份，由项目监理机构填写，建设管理单位存1份，项目监理机构存1份、承包单位存1份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJHL-ZWTN-PZ-

日期及气候: 2022.3.7	工程地点: 柴武车间
旁站监理的部位或工序: 低压电缆绝缘电阻测试	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 16:00
施工情况: 1、现场施工人员 2 人，质检员 1 人，监护人 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。 4、测试仪表符合规范及现场使用要求。	
监理情况: 1、检查施工单位施工人员、测试仪表准备，符合要求。 2、检查现场安全文明工作，劳保用品配置齐全，符合安全文明施工要求。 3、检查绝缘电阻测试值 <u>452 MΩ</u> ($R \geq 200M\Omega$)，符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，检查是否按照施工方案工艺标准执行，符合要求。	
发现问题及处理方法: 无	
备注: 无	
项目部: 安徽省电力技术有限公司 质检员: 刘红 项目部专用章 3月7日 (1)	项目监理机构: 监理公司 旁站监理人员: 李晓龙 2022年3月7日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJHL-ZWTN-PZ-

日期及气候: 2022.2.22	工程地点: 中试车间 二层间
旁站监理的部位或工序: 屋面防雷接地敷设安装	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: <ol style="list-style-type: none">现场施工人员 7 人, 质检员 1 人, 监护人 1 人。现场施工人员劳保用品配置齐全, 使用规范正确。施工方案已审批完成, 现场技术交底已完成。现场作业已配置灭火器。	
监理情况: <ol style="list-style-type: none">检查施工单位施工人员、机具安排, 经查现场施工人员符合施工进度要求。检查现场安全文明工作, 经查现场施工人员劳保用品配置齐全, 使用规范, 现场设有有效期内的灭火器, 符合安全文明工作要求。检查接地圆钢采用接地导线夹安装, 搭接螺不少于 2 处, 紧固牢固, 接触良好。旁站施工过程, 经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行, 符合要求。	
发现问题及处理方法: 不	
备注: 不	
项目部: 宁波市天能动力能源有限公司 质检员: 项目组专用章 (1) 2022年2月22日	项目监理机构: 宁波市天能动力能源有限公司 旁站监理人员: 项目组专用章 (1) 2022年2月22日

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJHL-ZWTN-PZ-

日期及气候: 2022.2.24 多云 11°C	工程地点: 中诚飞鸿山西
旁站监理的部位或工序: 屋面防雷接地敷设安装	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 15:00
施工情况: <ol style="list-style-type: none">现场施工人员 6 人, 质检员 1 人, 监护人 1 人。现场施工人员劳保用品配置齐全, 使用规范正确。施工方案已审批完成, 现场技术交底已完成。现场作业已配置灭火器。	
监理情况: <ol style="list-style-type: none">检查施工单位施工人员、机具安排, 经查现场施工人员符合施工进度要求。检查现场安全文明工作, 经查现场施工人员劳保用品配置齐全, 使用规范, 现场设有有效期内的灭火器, 符合安全文明工作要求。检查接地圆钢采用接地导线夹安装, 搭接螺不少于 2 处, 紧固牢固, 接触良好。旁站施工过程, 经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行, 符合要求。	
发现问题及处理方法: 无	
备注: 无	
项目部:  质检员: 李建红 2022年2月24日	项目监理机构:  旁站监理人员: 李建红 2022年2月24日

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZWTN-PZ-

日期及气候: 2022.2.21 多云 15°C	工程地点: 二期西北侧变电所
旁站监理的部位或工序: 并网柜就位母排拼装 绝缘电阻测量	
旁站监理开始时间: 12:00	旁站监理结束时间: 18:00
<p>施工情况:</p> <p>1、现场施工人员 6 人，质检员 1 人，监护人 2 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、并网柜施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域。</p>	
<p>监理情况:</p> <p>1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。绝缘电阻表用 ZC-7</p> <p>3、检查并网柜拼接完成后连接螺栓紧固情况，柜体拼接到位，螺栓紧固牢固，间距符合要求。测量母排及开关设备绝缘电阻值为 3.15 (R≥0.5MΩ)，符合 GB50150-2016 试验规程要求。</p> <p>4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p>	
<p>发现问题及处理方法:</p> <p>无</p>	
<p>备注:</p> <p>无</p>	
项目部:  质检员: 李长海 2022年2月21日	项目监理机构:  旁站监理人员: 李长海 2022年2月21日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZWTN-PZ-

日期及气候: 2022.2.23 阴 15°C	工程地点: 二层并网点.
旁站监理的部位或工序: 电缆防火封堵与阻燃	
旁站监理开始时间: 7:30	旁站监理结束时间: 18:30
施工情况: 1、现场施工人员 4 人，质检员 1 人，监护人 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。	
监理情况: 1、检查施工单位施工人员、机具安排，符合施工要求。 2、检查现场安全文明工作，劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、检查盘柜孔洞封堵、耐火衬板安装牢固、防火堵料密实无缝隙。阻火隔墙设置符合设计规定，防火包、防火堵料填实无缝隙，不透光，符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，检查是否按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法: 2-1# 双电源并网点 8# 变频器出孔处未封堵。 要求对装好的堵到位，并仔细检查到位。	
备注: 已整改完成	
项目部:  质检员: 刘娟 2022年 2月23 日	项目监理机构:  旁站监理人员: 李红伟 2022年 2月23 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建