

## 监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：贊皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ—

日期：2023 年 11 月 20 日 气候：晴	施工地点：集电线路 1F2N4 塔基
旁站监理的部位或工序：集电线路塔基基础浇筑。	
旁站监理开始时间：2023 年 11 月 20 日 14 时 40 分	旁站监理结束时间：2023 年 11 月 20 日 16 时 20 分

### 施工现场监理检查：

1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓； 2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓； 2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓； 2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓； 2.4 机械连接是否牢固，是✓； 2.5 基坑内有无水、杂物，无✓； 3、模板支架是否牢固，是✓； 4、混凝土标号 C30、塌落度 182mm，混凝土配合比检查是否符合要求，是✓； 5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土二次倒运输送车是否满足连续浇筑的要求，是✓； 6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓； 7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓； 8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓； 9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓； 10、有无模板变形、漏浆、爆模、等情况发生，否✓； 11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓； 12、检查平面标高、根开距离、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓； 13、施工机具、设备是否完好，是✓； 14、有无其他问题，无✓。

### 监理旁站检查情况总结：

上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。

发现问题：无

处理意见：无

### 备注（包括处理结果）：

承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工： <u>孙威</u> 日期：2023 年 11 月 20 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理： <u>徐帆</u> 日期：2023 年 11 月 20 日
---	---

### 监理旁站记录表（风机基础）

工程名称：贛皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-

日期：2023 年 11 月 19 日 气候：晴	施工地点：W10#风机基础
旁站监理的部位或工序：W10#机位基础浇筑	
旁站监理开始时间：2023 年 11 月 19 日 07 时 50 分	旁站监理结束时间：2023 年 11 月 19 日 16 时 10 分
<b>施工现场情况督查</b> 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑大体积混凝土要求，是✓； 2、钢筋绑扎符合规范和图纸设计要求情况：2.1 预埋件的数量及安装位置等是否正确：是✓； 2.2 钢筋保护层垫块符合要求，有无钢筋紧贴模板情况，无✓； 2.4 钢筋搭接长度是否 35d，是✓； 2.5 机械连接是否牢固，是✓； 2.6 基坑内有无水、杂物，无✓； 2.7 电缆管、接地网布置焊接等是否合理，是✓； 3、模板和测温：3.1 模板支架是否牢固，是✓； 3.2 混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物，否✓； 3.3、其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实，是✓； 4、混凝土标号、批号检查符合要求，C40 是✓； 5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足浇筑要求，是✓； 6、棒插入式振捣器 1 台是否正常，是✓； 7、混凝土浇筑方量 760 左右立方米、见证抽取混凝土试块十组，是✓； 8、是否是连续浇筑，是✓； 9、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同施工方案一致，是✓； 10、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓； 11、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓； 12、施工现场临时用电是否符合要求，是✓； 13、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓； 14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓； 15、安全员、质检员、试验员、工长是否到位，是✓； 16、是否夜间施工是☒。 17、有无其他问题，无✓。	
<b>监理情况</b> 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求； 2、旁站监督施工工艺符合要求； 3、对每一车 C40 商砼出厂质量进行核对，时间过长的、超过初凝期的要求退场； 4、检查混凝土塌落度（165mm 左右）、并按规定要求制作混凝土试块； 5、对钢筋密集区等关键部位混凝土浇筑振捣方面加强监督旁站，以防蜂窝麻面现象； 6、要求施工方浇筑完成后进行养护工作。	
<b>发现问题：</b> 无	
<b>处理意见：</b> 无	
<b>备注（包括处理结果）：</b>	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 上建专工： <u>江威</u> 日 期：2023 年 11 月 19 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理： <u>蒋明生</u> 日 期：2023 年 11 月 19 日

### 监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：贊皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ—

日期：2023 年 11 月 21 日 气候：晴	施工地点：X2#风机基础
旁站监理的部位或工序：X2#机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2023 年 11 月 21 日 13 时 55 分	旁站监理结束时间：2023 年 11 月 21 日 16 时 25 分

#### 施工情况督查

- 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓； 2、检查灌浆材料已经取样检测合格，各种资料合法有效、标号、批号是否符合图纸设计要求，是✓； 3、灌浆前 24h 内、充分湿润，无杂物积水，是✓； 4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓； 5、设备底板混凝土表面是否凿毛清理干净，是✓； 6、底板内不得有松动的碎石等，无✓； 7、灌浆料配合比是否正确，是✓； 8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓； 9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓； 10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓； 11、是否连续灌浆，是✓； 12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓； 13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓； 14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓； 15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好是✓； 16、灌浆料型号 Sika3200 (25kg) 数量 79 包，是✓。

#### 监理情况

- 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求； 2、旁站监督施工工艺符合要求； 3、施工人员 8 人、现场施工管理人员符合要求。

#### 发现问题：

无

#### 处理意见：

无

#### 备注（包括处理结果）：

承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

土建专工：王威

日期：2023 年 11 月 21 日

项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理：蒋明生

日期：2023 年 11 月 21 日

## 监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：贛皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ—

日期：2023 年 11 月 23 日 气候：晴	施工地点：集电线路 1F7N2 塔基
旁站监理的部位或工序：集电线路塔基基础浇筑。	
旁站监理开始时间：2023 年 11 月 23 日 17 时 15 分	旁站监理结束时间：2023 年 11 月 23 日 18 时 15 分

### 施工现场监理检查：

1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号 C30、塌落度 185mm，混凝土配合比检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土二次倒运输送车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模、等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、检查平面标高、根开距离、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好，是✓；14、有无其他问题，无✓。

### 监理旁站检查情况总结：

上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。

发现问题：无

处理意见：无

备注（包括处理结果）：塔基基础浇筑完成后，已做防冻保温措施。

承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

土建专工：王成

日期：2023 年 11 月 23 日

项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理：蒋明生

日期：2023 年 11 月 23 日

### 监理旁站记录表（风机安装）

工程名称：贊皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZJL--

日期	2023 年 11 月 15 日	天气	多云	温度	3°C - 12°C	风速	/
施工部位	W7#机位	旁站部位或工序		旁站人员	变频器、塔筒、机舱、轮毂、叶片		
旁站开始时间	2023 年 11 月 15 日 08 时 0 分	旁站结束时间		旁站时长	2023 年 11 月 21 日 13 时 0 分	旁站时长	

#### 施工情况：

1、塔筒吊装，现场安装负责人、专职安全员等现场管理人员到位；2、安装人员人数 13 人，1600T 汽车吊 1 台，80T 汽车吊 1 台，张拉器 4 台，电动力扳手 4 台，发电机 1 台等各种工器具能够满足风机吊装安装要求；3、所有施工人员强制保险、各种作业证等齐全；4、安全帽、登高作业人员佩戴安全带等劳动防护用品齐全；5、防高处坠落措和物体打击等各种安全防护措施已做到位；6、警戒线已拉好、警示牌和标示牌等已落实到位；7、安全文明施工布置已完成。

#### 监理情况：监理全程旁站

- 1、核查通过的《风机吊装施工方案》、《应急预案》，核对吊装安装单位资质、安全生产许可证、质保资料齐全、施工人员的劳动保险参保情况；
- 2、核查施工现场情况的工器具和机械工作外观情况、各种现场措施的落实情况；
- 3、检查风机吊装施工人员三级安全教育及安全技术交底实施情况完成；
- 4、检查风机吊装操作人员持证上岗情况，人证对应一致，否则严禁吊装作业；
- 5、施工现场临时用电包括发电机的接地、开关柜的各种保护等的应符合安全生产要求；
- 6、检查风机吊装现场配置专用吊具、吊带等应符合吊装要求；
- 7、检查主要施工部位、作业点、危险区挂设安全警示牌情况符合要求，吊装作业区以封闭管理；
- 8、监督风机吊装施工过程符合施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案应符合要求；
- 9、检查施工工艺和施工方案必须按照厂家和专家论证的要求执行。

#### 发现问题：

① 地脚螺栓未接地，未见接地连接  
② 临时布警带未挂在龙门架上，未见固定

#### 处理意见：

通知立即整改

#### 备注：

施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司 (河北润海吊装工程有限公司) 质检员：21 成 时间：2023 年 11 月 21 日	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：22 刘 时间：2023 年 11 月 21 日
--	--

## 监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：贊皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ—

日期：2023 年 11 月 28 日 气候：晴	施工地点：集电线路 1F7N4 塔基
旁站监理的部位或工序：集电线路塔基基础浇筑。	
旁站监理开始时间：2023 年 11 月 28 日 10 时 20 分	旁站监理结束时间：2023 年 11 月 28 日 11 时 55 分
<p>施工现场监理检查：</p> <p>1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓； 2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位是否正确，是✓； 2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓； 2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓； 2.4 机械连接是否牢固，是✓； 2.5 基坑内有无水、杂物，无✓； 3、模板支架是否牢固，是✓； 4、混凝土标号 C30、塌落度 177mm，混凝土配合比检查是否符合要求，是✓； 5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土二次倒运运输车是否满足连续浇筑的要求，是✓； 6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓； 7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓； 8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓； 9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓； 10、有无模板变形、漏浆、爆模、等情况发生，否✓； 11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓； 12、检查平面标高、根开距离、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓； 13、施工机具、设备是否完好，是✓； 14、有无其他问题，无✓。</p>	
<p>监理旁站检查情况总结：</p> <p>上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。</p>	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：塔基基础浇筑完成后，已做防冻保温措施。	
<p>承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：<u>刘威</u> 日期：2023 年 11 月 28 日</p>	<p>项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：<u>徐刚</u> 日期：2023 年 11 月 28 日</p>

## 监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：贊皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ—

日期：2023 年 11 月 30 日	气候：晴	施工地点：集电线路 1F7N3 塔基
旁站监理的部位或工序：集电线路塔基基础浇筑。		
旁站监理开始时间：2023 年 11 月 30 日 10 时 50 分		旁站监理结束时间：2023 年 11 月 30 日 13 时 05 分
<b>施工现场监理检查：</b> 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号 C30、塌落度 171mm，混凝土配合比检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土二次倒运运输车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模、等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、检查平面标高、根开距离、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好，是✓；14、有无其他问题，无✓。		
<b>监理旁站检查情况总结：</b> 上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。		
发现问题：无		
处理意见：无		
备注（包括处理结果）：塔基基础浇筑完成后，已做防冻保温措施。		
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工： <u>吴用祺</u> 日 期：2023 年 11 月 30 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理： <u>徐明生</u> 日 期：2023 年 11 月 30 日	

### 监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：贛皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ—

日期：2023 年 11 月 28 日 气候：晴	施工地点：W10#风机基础
旁站监理的部位或工序：W10#机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2023 年 11 月 28 日 13 时 30 分	旁站监理结束时间：2023 年 11 月 21 日 15 时 25 分
<b>施工情况督查</b> 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓； 2、检查灌浆材料已经取样检测合格，各种资料合法有效、标号、批号是否符合图纸设计要求，是✓； 3、灌浆前 24h 内、充分湿润，无杂物积水，是✓； 4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓； 5、设备底板混凝土表面是否凿毛清理干净，是✓； 6、底板内不得有松动的碎石等，无✓； 7、灌浆料配合比是否正确，是✓； 8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓； 9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓； 10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓； 11、是否连续灌浆，是✓； 12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓； 13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓； 14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓； 15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好是✓； 16、灌浆料型号 Sika3200(25kg) 数量 81 包，是✓。	
<b>监理情况</b> 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求； 2、旁站监督施工工艺符合要求； 3、施工人员 <u>11</u> 人、现场施工管理人员符合要求。	
<b>发现问题：</b> 元	
<b>处理意见：</b> 元	
<b>备注（包括处理结果）：</b> 元	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 上建专工： <u>刘威</u> 日 期：2023 年 11 月 28 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理： <u>蒋明华</u> 日 期：2023 年 11 月 28 日