

监理旁站记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 040

日期：2022 年 11 月 3 日 气候：	施工地点：集电线路
旁站监理的部位或工序：X12# 30 [#] 铁塔基础浇筑砼	
旁站监理开始时间：2022 年 11 月 3 日 8 时 10 分	旁站监理结束时间：2022 年 11 月 13 日 17 时 20 分
施工现场情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、钢筋绑扎符合规范和图纸设计要求情况，2.1 预埋件的数量及安装位置等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层垫块符合要求，有无钢筋紧贴模板情况，无✓；2.3 模板的垂直度、水平度符合要求，是✓；2.4 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；3.1 模板支架是否牢固，是✓；3.2 混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物，否✓；4、混凝土标号、批号检查符合要求，C30 是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土吊车、二次罐斗，是✓；6、棒插入式振捣器 2 台是否正常，是✓；7、商混塌落度是否符合要求、见证抽取混凝土试块一组，是✓；8、是否是连续浇筑，是✓；9、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同施工方案一致，是✓；10、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；11、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；12、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；13、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、安全员、质检员、试验员、工长是否到位，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况： 1、检查钢筋绑扎安装及模板安装情况，符合要求；2、检查预埋螺栓安装情况，符合要求；3、检查 C30 商砼出厂证明、合格证情况，符合要求；4、现场检查混凝土塌落度情况(160mm)符合要求；5、在混凝土浇筑过程中模板固定良好，无漏浆、跑浆现象；6、要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 11 月 13 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：王学东 日期：2022 年 11 月 13 日

监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ—036

日期：2022 年 10 月 10 日 气候：晴	施工地点：集电线路 X2N3 塔基
旁站监理的部位或工序：集电线路 X2N3 塔基基础浇筑。	
旁站监理开始时间：2022 年 10 月 10 日 8 时 30 分	旁站监理结束时间：2022 年 10 月 10 日 14 时 10 分
施工现场监理检查： 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。	
监理旁站检查情况总结： 上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴恩祺 日期：2022 年 10 月 10 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周飞 日期：2022 年 10 月 10 日

监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ-037

日期：2022 年 10 月 12 日	气候：8~18-10°	施工地点：集电线路 X2N16# 塔基
旁站监理的部位或工序：集电线路 X2N16# 塔基基础浇筑。		
旁站监理开始时间：2022 年 10 月 12 日 9 时 30 分		旁站监理结束时间：2022 年 10 月 12 日 12 时 30 分
施工现场监理检查： 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。		
监理旁站检查情况总结： 上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 10 月 12 日		项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：丁海东 日期：2022 年 10 月 12 日

监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-039

日期：2022 年 11 月 8 日 气候：多云	施工地点：集电线路 442N19# 塔基
旁站监理的部位或工序：集电线路 442N19# 塔基基础浇筑。	
旁站监理开始时间：2022 年 11 月 8 日 10 时 10 分	旁站监理结束时间：2022 年 11 月 8 日 12 时 10 分
施工现场监理检查： 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。	
监理旁站检查情况总结： 上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。	
发现问题： 钢筋保护层偏大	
处理意见： 按图纸设计要求整改。	
备注（包括处理结果）： 已整改完成。	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日 期：2022 年 11 月 8 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：王海东 日 期：2022 年 11 月 8 日

监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ—441

日期：2022 年 11 月 21 日 气候：	施工地点：集电线路 X1M12 塔基
旁站监理的部位或工序：集电线路 X1M12 塔基基础浇筑。	
旁站监理开始时间：2022 年 11 月 21 日 8 时 10 分	旁站监理结束时间：2022 年 11 月 21 日 11 时 10 分
施工现场监理检查： 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。	
监理旁站检查情况总结： 上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 11 月 21 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：王峰东 日期：2022 年 11 月 21 日

监理旁站记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ-38

日期：2022 年 11 月 2 日 气候：	施工地点：XX2V14#
旁站监理的部位或工序：XX2V14# 砼浇筑	
旁站监理开始时间：2022 年 11 月 2 日 9 时 10 分	旁站监理结束时间：2022 年 11 月 2 日 16 时 20 分
施工现场情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、钢筋绑扎符合规范和图纸设计要求情况，2.1 预埋件的数量及安装位置等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层垫块符合要求，有无钢筋紧贴模板情况，无✓；2.3 模板的垂直度、水平度符合要求，是✓；2.4 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；3.1 模板支架是否牢固，是✓；3.2 混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物，否✓；4、混凝土标号、批号检查符合要求，C30 是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土泵车，是✓；6、棒插入式振捣器 2 台是否正常，是✓；7、商混塌落度是否符合要求、见证抽取混凝土试块一组，是✓；8、是否是连续浇筑，是✓；9、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同施工方案一致，是✓；10、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；11、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；12、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；13、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、安全员、质检员、试验员、工长是否到位，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况： 1、检查钢筋绑扎安装及模板安装情况，符合要求；2、检查预埋螺栓安装情况，符合要求；3、检查 C30 商砼出厂证明、合格证情况，符合要求；4、现场检查混凝土塌落度情况（160mm）符合要求；5、在混凝土浇筑过程中模板固定良好，无漏浆、跑浆现象；6、要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。	
发现问题： 钢筋笼保护层偏大	
处理意见： 按设计图纸要求整改	
备注（包括处理结果）： 已整改完成	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 11 月 2 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：王学东 日期：2022 年 11 月 2 日

监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ-42

日期：2022 年 12 月 4 日	气候：晴 -6°-3°	施工地点：集电线路 2#1 塔基
旁站监理的部位或工序：集电线路 2#1 塔基基础浇筑。		
旁站监理开始时间：2022 年 12 月 4 日 11 时 17 分		旁站监理结束时间：2022 年 12 月 4 日 17 时 17 分
施工现场监理检查： 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。		
监理旁站检查情况总结： 上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。		
发现问题： 无		
处理意见：		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 12 月 4 日		项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：王学东 日期：2022 年 12 月 4 日

监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 43

日期：2022 年 12 月 19 日 气候：-6℃-4℃ 施工地点：集电线路 X1N13# 塔基	
旁站监理的部位或工序：集电线路 X1N13# 塔基基础浇筑。	
旁站监理开始时间：2022 年 12 月 19 日 9 时 1 分	旁站监理结束时间：2022 年 12 月 19 日 11 时 1 分
施工现场监理检查： 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。	
监理旁站检查情况总结： 上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴恩祺 日期：2022 年 12 月 19 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：王学东 日期：2022 年 12 月 19 日

监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-44

日期：2022 年 12 月 23 日 气候：	施工地点：集电线路 X14/15# 塔基
旁站监理的部位或工序：集电线路 X14/15# 塔基基础浇筑。	
旁站监理开始时间：2022 年 12 月 23 日 14 时 10 分	旁站监理结束时间：2022 年 12 月 23 日 16 时 16 分
施工现场监理检查： 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。	
监理旁站检查情况总结： 上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 12 月 23 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：王海东 日期：2022 年 12 月 23 日