

监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 001

日期：2022 年 07 月 13 日 气候：晴	施工地点：集电线路 基础
旁站监理的部位或工序：集电线路 X2W34# 基础	
旁站监理开始时间：2022 年 07 月 13 日 9 时 0 分	旁站监理结束时间：2022 年 07 月 13 日 11 时 0 分

施工现场监理检查：

1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。

监理旁站检查情况总结：

上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司

土建专工：

吴恩祺

旁站监理：

李冲

日期：2022 年 07 月 13 日

日期：2022 年 07 月 13 日

监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 002

日期：2022 年 07 月 14 日	气候：晴	施工地点：集电线路	基础
旁站监理的部位或工序：集电线路 21# 基础			
旁站监理开始时间：2022 年 07 月 14 日 10 时 00 分		旁站监理结束时间：2022 年 07 月 14 日 12 时 30 分	
施工现场监理检查： 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。			
监理旁站检查情况总结： 上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。			
发现问题：			
处理意见：			
备注（包括处理结果）：			
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺		项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：李和平	
日期：2022 年 07 月 14 日		日期：2022 年 07 月 14 日	

监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ-003

日期：2022 年 07 月 15 日	气候：晴
施工地点：集电线路 基础	
旁站监理的部位或工序：集电线路 $\times 12N35^{\#}$ 基础	
旁站监理开始时间：2022 年 07 月 15 日 14 时 00 分	旁站监理结束时间：2022 年 07 月 15 日 17 时 10 分
施工现场监理检查： 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。	
监理旁站检查情况总结： 上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工： <u>吴恩祺</u> 日期：2022 年 07 月 15 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理： <u>李</u> 日期：2022 年 07 月 15 日

监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ—004

日期：2022 年 07 月 16 日	气候：多云	施工地点：集电线路 基础
旁站监理的部位或工序：集电线路 X2432 # 基础		
旁站监理开始时间：2022 年 07 月 16 日 10 时 00 分		旁站监理结束时间：2022 年 07 月 16 日 12 时 20 分
施工现场监理检查： 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。		
监理旁站检查情况总结： 上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。		
发现问题：		
处理意见：		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺		项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：李七平
日期：2022 年 07 月 16 日		日期：2022 年 07 月 16 日

监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ-007

日期：2022 年 07 月 20 日 气候：	施工地点：集电线路 基础
旁站监理的部位或工序：集电线路 2# 基础	
旁站监理开始时间：2022 年 07 月 20 日 11 时 30 分	旁站监理结束时间：2022 年 07 月 20 日 13 时 40 分
施工现场监理检查： 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。	
监理旁站检查情况总结： 上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 07 月 20 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：李平 日期：2022 年 07 月 20 日

监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ-006

日期：2022 年 07 月 19 日	气候：多云	施工地点：集电线路	基础
旁站监理的部位或工序：集电线路 24# 2H11 基础			
旁站监理开始时间：2022 年 07 月 19 日 15 时 00 分		旁站监理结束时间：2022 年 07 月 19 日 20 时 20 分	
施工现场监理检查： 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。			
监理旁站检查情况总结： 上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。			
发现问题：			
处理意见：			
备注（包括处理结果）：			
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司		项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司	
土建专工：吴思祺		旁站监理：李永平	
日期：2022 年 07 月 19 日		日期：2022 年 07 月 19 日	

旁站记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—PZJL—008

日期及气候：2022 年 07 月 29 日 气候：晴	施工地点：集电线路 2N7# 基础
旁站监理的部位或工序：掏挖、钢筋安装、支模、砼浇筑	
旁站监理开始时间：2022 年 07 月 29 日 8 时 0 分	旁站监理结束时间：2022 年 07 月 29 日 12 时 0 分
现场施工检查 1、塔基安装模板支架是否牢固：是✓。2、混凝土浇筑前钢筋笼内（基底表面）是否有杂物，否✓。3、检查钢筋规格型号、高强度螺栓预埋件的数量及安装位置是否准确：是✓。4、钢筋保护层厚度垫块是否符合要求：是✓。5、钢筋搭接是否有 35d、焊接搭接大于 6d（d 钢筋直径）是✓。6、商混混凝土标号 C30、出厂时间、货运单是否未超过混凝土的初凝时间，是✓。7、检查发电机等临时用电是否漏电保护灵敏、接地良好，是✓。8、施工工艺和施工方案是否合理，是✓。9、混凝土浇筑方量：18.0 立方、是否见证抽取混凝土试块：是✓。10、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：无✓。11、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，无✓。12、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求：是✓。 13、振动棒等施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是✓。14、施工主要负责人是否在现场指挥管理，是✓。15、其他事项。	
监理工作情况 旁站监理工程师对上述施工现场所列问题一一检查对比符合现场施工质量、安全要求，另外对没有所列范围也进行检查，均能满足质量、安全要求。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
技 术 员：吴思祺	旁站监理人员：李一
日 期：2022 年 07 月 29 日	日 期：2022 年 07 月 29 日

旁站记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—PZJL—009

日期及气候：2022 年 07 月 30 日 气候：83	施工地点：集电线路 248# 基础
旁站监理的部位或工序：掏挖、钢筋安装、支模、砼浇筑	
旁站监理开始时间：2022 年 07 月 30 日 14 时 00 分	旁站监理结束时间：2022 年 07 月 30 日 16 时 00 分
现场施工检查 1、塔基安装模板支架是否牢固：是✓。2、混凝土浇筑前钢筋笼内（基底表面）是否有杂物，否✓。3、检查钢筋规格型号、高强度螺栓预埋件的数量及安装位置是否准确：是✓。4、钢筋保护层厚度垫块是否符合要求：是✓。5、钢筋搭接是否有 35d、焊接搭接大于 6d（d 钢筋直径）是✓。6、商混混凝土标号 C30、出厂时间、货运单是否未超过混凝土的初凝时间，是✓。7、检查发电机等临时用电是否漏电保护灵敏、接地良好，是✓。8、施工工艺和施工方案是否合理，是✓。9、混凝土浇筑方量：_____立方、是否见证抽取混凝土试块：是✓。10、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：无✓。11、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，无✓。12、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求：是✓。 13、振动棒等施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是✓。14、施工主要负责人是否在现场指挥管理，是✓。15、其他事项。	
监理工作情况 旁站监理工程师对上述施工现场所列问题一一检查对比符合现场施工质量、安全要求，另外对没有所列范围也进行检查，均能满足质量、安全要求。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 技术 员： <u>吴思祺</u>	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>李</u>
日 期：2022 年 07 月 30 日	日 期：2022 年 07 月 30 日