

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-02

日期及气候：2023年5月28日 晴 33/24℃	工程地点：升压站
旁站监理的部位及工序：升压站表土、淤泥外运	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:10
施工情况： 1. CAT200B型挖机1台； 2. 自卸车2辆，3.9mx2.2mx0.8m； 3. 表土淤泥外67车，大约450m³； 4. 测量仪器：钢卷尺、水准仪； 5. 现场质量员、安全员、施工员在岗。	
监理情况： 1. 施工现场管理人员及机械准备到位； 2. 施工机械运行良好； 3. 人员安全防护设施佩戴到位； 4. 机械设备安全防护设施到位； 5. 施工方案已经审批完成。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温品村	旁站监理人员（签字）：黄振东
2023年05月28日	2023年05月28日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-03

日期及气候：2023年05月30日 晴 24/35℃		工程地点：升压站地块	
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填			
旁站监理开始时间：8:20		旁站监理结束时间：17:30	
施工情况： 1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒ 是， ☐ 否； 2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒ 是， ☐ 否； 3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒ 是， ☐ 否； 4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒ 是， ☐ 否； 5. 总包单位是否有专人值守。 ☒ 是， ☐ 否； 6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☐ 是， ☒ 否； 7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒ 是， ☐ 否。			
监理情况： 1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒ 是， ☐ 否；是否存在问题。 ☐ 是， ☒ 否； 2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☒ 是， ☐ 否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒ 是， ☐ 否； 3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☒ 是， ☐ 否； 4. 回填材料中有无直径超过50cm的土/石块。 ☐ 是， ☒ 否；灰土中有无大块未消解完全的石灰块。 ☐ 是， ☒ 否； 5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☒ 是， ☐ 否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☒ 是， ☐ 否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☒ 是， ☐ 否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☒ 是， ☐ 否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温昌利 2023 年 05 月 30 日		旁站监理人员（签字）：商振平 2023年05月30日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。

旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-PZJL-2023-04

日期及气候: 2023年05月31日 晴 25/36℃		工程地点: 升压站地块															
旁站监理的部位及工序: 升压站地块素土回填																	
旁站监理开始时间: 8:20		旁站监理结束时间: 12:45															
施工情况: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 是否及时上报并已审核施工方案。</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">☑是, 口否;</td> </tr> <tr> <td>2. 施工前是否已进行必要的技术交底。</td> <td style="text-align: right;">☑是, 口否;</td> </tr> <tr> <td>3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。</td> <td style="text-align: right;">☑是, 口否;</td> </tr> <tr> <td>4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。</td> <td style="text-align: right;">☑是, 口否;</td> </tr> <tr> <td>5. 总包单位是否有专人值守。</td> <td style="text-align: right;">☑是, 口否;</td> </tr> <tr> <td>6. 是否配备试验人员和现场实验室。</td> <td style="text-align: right;">口是, ☑否;</td> </tr> <tr> <td>7. 现场施工是否按照方案进行。</td> <td style="text-align: right;">☑是, 口否。</td> </tr> </table>				1. 是否及时上报并已审核施工方案。	☑是, 口否;	2. 施工前是否已进行必要的技术交底。	☑是, 口否;	3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。	☑是, 口否;	4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。	☑是, 口否;	5. 总包单位是否有专人值守。	☑是, 口否;	6. 是否配备试验人员和现场实验室。	口是, ☑否;	7. 现场施工是否按照方案进行。	☑是, 口否。
1. 是否及时上报并已审核施工方案。	☑是, 口否;																
2. 施工前是否已进行必要的技术交底。	☑是, 口否;																
3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。	☑是, 口否;																
4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。	☑是, 口否;																
5. 总包单位是否有专人值守。	☑是, 口否;																
6. 是否配备试验人员和现场实验室。	口是, ☑否;																
7. 现场施工是否按照方案进行。	☑是, 口否。																
监理情况: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。</td> <td style="width: 50%;">☑是, 口否; 是否存在问题。口是, 口否;</td> </tr> <tr> <td>2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。</td> <td>口是, 口否; 坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。☑是, 口否</td> </tr> <tr> <td>3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。</td> <td>☑是, 口否</td> </tr> <tr> <td>4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。</td> <td>口是, ☑否; 灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。口是, ☑否</td> </tr> <tr> <td>5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。</td> <td>☑是, 口否; 对于不符合要求的部分进行整改的情况:</td> </tr> <tr> <td>6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。</td> <td>☑是, 口否; 对于不符合要求的部分进行整改的情况:</td> </tr> <tr> <td>7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。</td> <td>☑是, 口否; 完成后是否进行灌砂法试验。口是, 口否; 对于不符合要求的部分进行整改的情况:</td> </tr> </table>				1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。	☑是, 口否; 是否存在问题。口是, 口否;	2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。	口是, 口否; 坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。☑是, 口否	3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。	☑是, 口否	4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。	口是, ☑否; 灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。口是, ☑否	5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。	☑是, 口否; 对于不符合要求的部分进行整改的情况:	6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。	☑是, 口否; 对于不符合要求的部分进行整改的情况:	7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。	☑是, 口否; 完成后是否进行灌砂法试验。口是, 口否; 对于不符合要求的部分进行整改的情况:
1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。	☑是, 口否; 是否存在问题。口是, 口否;																
2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。	口是, 口否; 坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。☑是, 口否																
3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。	☑是, 口否																
4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。	口是, ☑否; 灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。口是, ☑否																
5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。	☑是, 口否; 对于不符合要求的部分进行整改的情况:																
6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。	☑是, 口否; 对于不符合要求的部分进行整改的情况:																
7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。	☑是, 口否; 完成后是否进行灌砂法试验。口是, 口否; 对于不符合要求的部分进行整改的情况:																
发现问题: 无																	
处理意见:																	
备 注:																	
总包单位: 浙江阳明电力建设有限公司 质检员 (签字): 张树村 2023年05月31日		监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字): 翁振平 2023年05月31日															

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-05

日期及气候：2023年06月01日 多云 24/35℃		工程地点：升压站地块	
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填			
旁站监理开始时间：8:05		旁站监理结束时间：18:00	
施工情况： 1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒是， ☐否； 2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒是， ☐否； 3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒是， ☐否； 4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒是， ☐否； 5. 总包单位是否有专人值守。 ☒是， ☐否； 6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☐是， ☒否； 7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒是， ☐否。			
监理情况： 1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒是， ☐否；是否存在问题。 ☐是， ☒否； 2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☒是， ☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒是， ☐否 3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☒是， ☐否 4. 回填材料中有无直径超过50cm的土/石块。 ☐是， ☒否；灰土中有无大块未消解完全的石灰块。 ☐是， ☒否 5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☒是， ☐否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：			
发现问题： m			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：潘品村 2023 年 06 月 01 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：俞振平 2023 年 06 月 01 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-PZJL-2023-06

日期及气候: 2023年06月02日 晴 23/34℃

工程地点: 升压站地块

旁站监理的部位及工序: 升压站地块素土回填

旁站监理开始时间: 8:25

旁站监理结束时间: 17:45

施工情况:

1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒是, ☐否;
2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒是, ☐否;
3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒是, ☐否;
4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒是, ☐否;
5. 总包单位是否有专人值守。 ☒是, ☐否;
6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☐是, ☒否;
7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒是, ☐否。

监理情况:

1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒是, ☐否; 是否存在问题。 ☒是, ☐否;
2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☒是, ☐否; 坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒是, ☐否;
3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☒是, ☐否;
4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。 ☐是, ☒否; 灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。 ☐是, ☒否;
5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☒是, ☐否; 对于不符合要求的部分进行整改的情况: ☒是, ☐否;
6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☒是, ☐否; 对于不符合要求的部分进行整改的情况: ☒是, ☐否;
7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☒是, ☐否; 完成后是否进行灌砂法试验。 ☒是, ☐否; 对于不符合要求的部分进行整改的情况: ☒是, ☐否;

发现问题:

无

处理意见:

备 注:

总包单位: 浙江阳明电力建设有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员 (签字): 温昌村

旁站监理人员 (签字): 商振年

2023 年 06 月 02 日

2023 年 06 月 02 日

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-07

日期及气候：2023年06月04日 多云 23/34℃		工程地点：升压站地块	
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填			
旁站监理开始时间：08:25		旁站监理结束时间：17:50	
施工情况： 1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒是， ☐否； 2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒是， ☐否； 3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒是， ☐否； 4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒是， ☐否； 5. 总包单位是否有专人值守。 ☒是， ☐否； 6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☐是， ☒否； 7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒是， ☐否。			
监理情况： 1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒是， ☐否；是否存在问题。 ☐是， ☒否； 2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☒是， ☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒是， ☐否 3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☒是， ☐否 4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。 ☐是， ☒否；灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。 ☐是， ☒否 5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☒是， ☐否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：			
发现问题： 12			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温品树 2023年06月04日		旁站监理人员（签字）：商振平 2023年06月04日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-08

日期及气候：2023年06月05日 晴 25/35℃	工程地点：升压站地块
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填	
旁站监理开始时间：08:30	旁站监理结束时间：17:55
施工情况： 1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒是， ☐否； 2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒是， ☐否； 3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒是， ☐否； 4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒是， ☐否； 5. 总包单位是否有专人值守。 ☒是， ☐否； 6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☐是， ☒否； 7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒是， ☐否。	
监理情况： 1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒是， ☐否；是否存在问题。 ☒是， ☐否； 2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☒是， ☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒是， ☐否； 3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☒是， ☐否； 4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。 ☐是， ☒否；灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。 ☐是， ☒否； 5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☒是， ☐否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☐是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：	
发现问题： m	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温昌树 2023年06月05日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：商振平 2023年06月05日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-09

日期及气候：2023年07月06日 晴 25/35℃		工程地点：升压站地块	
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填			
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间：17:30	
施工情况： 1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒是， ☐否； 2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒是， ☐否； 3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒是， ☐否； 4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒是， ☐否； 5. 总包单位是否有专人值守。 ☒是， ☐否； 6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☐是， ☒否； 7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒是， ☐否。			
监理情况： 1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒是， ☐否；是否存在问题。 ☐是， ☒否； 2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☐是， ☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☐是， ☐否 3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☐是， ☐否 4. 回填材料中有无直径超过50cm的土/石块。 ☐是， ☐否；灰土中有无大块未消解完全的石灰块。 ☐是， ☐否 5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☐是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☐是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☐是， ☐否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☐是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：			
发现问题：			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温品树 2023年07月06日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：商振平 2023年07月06日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-10

日期及气候：2023年7月6日 多云 33/25℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站监理开始时间：15:50	旁站监理结束时间：18:25
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 56根504米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： <u>温昌树</u> 2023年07月06日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： <u>高振军</u> 2023年07月06日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-11

日期及气候：2023年07月07日 晴 23/34℃		工程地点：升压站地块	
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填			
旁站监理开始时间：8:25		旁站监理结束时间：17:55	
施工情况： 1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒是， ☐否； 2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒是， ☐否； 3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒是， ☐否； 4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒是， ☐否； 5. 总包单位是否有专人值守。 ☒是， ☐否； 6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☐是， ☒否； 7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒是， ☐否。			
监理情况： 1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒是， ☐否；是否存在问题。 ☐是， ☒否； 2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☒是， ☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒是， ☐否 3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☒是， ☐否 4. 回填材料中有无直径超过50cm的土/石块。 ☒是， ☐否；灰土中有无大块未消解完全的石灰块。 ☐是， ☒否 5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☒是， ☐否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☐是， ☒否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：张昌树 2023 年 07 月 07 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：郑振平 2023年07月07日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-12

日期及气候：2023年7月7日 多云 35/26℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：10:25
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。	
	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温昌树 2023年 07月 07日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：高振平 2023年 07月 07日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-13

日期及气候：2023年07月09日 晴 23/34℃		工程地点：升压站地块														
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填																
旁站监理开始时间：8:25		旁站监理结束时间：18:20														
施工情况： <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. 是否及时上报并已审核施工方案。</td> <td>☒是，☐否；</td> </tr> <tr> <td>2. 施工前是否已进行必要的技术交底。</td> <td>☒是，☐否；</td> </tr> <tr> <td>3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。</td> <td>☒是，☐否；</td> </tr> <tr> <td>4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。</td> <td>☒是，☐否；</td> </tr> <tr> <td>5. 总包单位是否有专人值守。</td> <td>☒是，☐否；</td> </tr> <tr> <td>6. 是否配备试验人员和现场实验室。</td> <td>☒是，☐否；</td> </tr> <tr> <td>7. 现场施工是否按照方案进行。</td> <td>☒是，☐否。</td> </tr> </table>			1. 是否及时上报并已审核施工方案。	☒ 是， ☐ 否；	2. 施工前是否已进行必要的技术交底。	☒ 是， ☐ 否；	3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。	☒ 是， ☐ 否；	4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。	☒ 是， ☐ 否；	5. 总包单位是否有专人值守。	☒ 是， ☐ 否；	6. 是否配备试验人员和现场实验室。	☒ 是， ☐ 否；	7. 现场施工是否按照方案进行。	☒ 是， ☐ 否。
1. 是否及时上报并已审核施工方案。	☒ 是， ☐ 否；															
2. 施工前是否已进行必要的技术交底。	☒ 是， ☐ 否；															
3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。	☒ 是， ☐ 否；															
4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。	☒ 是， ☐ 否；															
5. 总包单位是否有专人值守。	☒ 是， ☐ 否；															
6. 是否配备试验人员和现场实验室。	☒ 是， ☐ 否；															
7. 现场施工是否按照方案进行。	☒ 是， ☐ 否。															
监理情况： <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。</td> <td>☒是，☐否；是否存在问题。☐是，☐否；</td> </tr> <tr> <td>2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。</td> <td>☒是，☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。☒是，☐否</td> </tr> <tr> <td>3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。</td> <td>☒是，☐否</td> </tr> <tr> <td>4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。</td> <td>☐是，☒否；灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。☐是，☒否</td> </tr> <tr> <td>5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。</td> <td>☒是，☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：</td> </tr> <tr> <td>6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。</td> <td>☒是，☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：</td> </tr> <tr> <td>7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。</td> <td>☒是，☐否；完成后是否进行灌砂法试验。☒是，☒否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：</td> </tr> </table>			1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。	☒ 是， ☐ 否；是否存在问题。 ☐ 是， ☐ 否；	2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。	☒ 是， ☐ 否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒ 是， ☐ 否	3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。	☒ 是， ☐ 否	4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。	☐ 是， ☒ 否；灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。 ☐ 是， ☒ 否	5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。	☒ 是， ☐ 否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：	6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。	☒ 是， ☐ 否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：	7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。	☒ 是， ☐ 否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☒ 是， ☒ 否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：
1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。	☒ 是， ☐ 否；是否存在问题。 ☐ 是， ☐ 否；															
2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。	☒ 是， ☐ 否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒ 是， ☐ 否															
3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。	☒ 是， ☐ 否															
4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。	☐ 是， ☒ 否；灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。 ☐ 是， ☒ 否															
5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。	☒ 是， ☐ 否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：															
6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。	☒ 是， ☐ 否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：															
7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。	☒ 是， ☐ 否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☒ 是， ☒ 否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：															
发现问题：																
处理意见：																
备 注：																
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温昌树 2023 年 07 月 09 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：高振平 2023 年 07 月 09 日														

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-14

日期及气候：2023年7月9日 晴 35/25℃	工程地点：升压站地块
旁站监理的部位及工序：升压站地块采用灌砂法检测第一层回填土的压实度	
旁站监理开始时间：10:00	旁站监理结束时间：13:30
施工情况： 1. 升压站地块第一层土方平整碾压完成，满足土方压实度检测条件； 2. 检测仪器：灌砂法密度试验仪1套，规格型号为SL-237，电子天平1台，规格型号为JA-300001，恒温干燥箱1个，规格型号为101-1A，钢直尺1把，规格型号为（0-500）mm/1mm； 3. 广东南方检测有限公司检测人员2名； 4. 施工单位质量员1名、施工员1名； 5. 抽查点位：升压站地块共计5400m²，共计抽查18个点位。	
监理情况： 1. 检测单位资质已经报验，符合相关规范要求； 2. 检测人员证书齐全有效，持证上岗，人证合一； 3. 检测仪器校准证书齐全有效，可以满足回填土压实度检测的要求； 4. 升压站地块第一层土方平整碾压完成，可以满足土方压实度检测要求； 5. 升压站地块共计5400m²，监理工程师指定18个点位进行抽检。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2023年07月09日	旁站监理人员（签字）：  2023年07月09日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-15

日期及气候：2023年7月10日 多云 34/26℃		工程地点：光伏区D地块7#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站监理开始时间：16:00		旁站监理结束时间：18:15	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023 年 07 月 10 日		2023 年 07 月 10 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-16

日期及气候：2023年07月11日 晴 26/14℃	工程地点：升压站地块
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填	
旁站监理开始时间：8:23	旁站监理结束时间：12:30
施工情况： 1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒是， ☐否； 2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒是， ☐否； 3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒是， ☐否； 4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒是， ☐否； 5. 总包单位是否有专人值守。 ☒是， ☐否； 6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☒是， ☐否； 7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒是， ☐否。	
监理情况： 1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒是， ☐否；是否存在问题。 ☐是， ☒否； 2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☒是， ☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒是， ☐否 3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☒是， ☐否 4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。 ☐是， ☒否；灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。 ☐是， ☒否 5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☒是， ☐否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☐是， ☒否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： 潘品树 2023年 07月 11日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 高振军 2023年 07月 11日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-17


日期及气候：2023年7月12日 多云 35/26℃	工程地点：光伏区D地块5#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：16:20
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： <u>温昌树</u> 2023年07月12日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： <u>高振平</u> 2023年07月12日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-18


日期及气候：2023年7月22日 多云 34/26℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站监理开始时间：8:30		旁站监理结束时间：11:25	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆  			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温嘉树 2023年07月22日		旁站监理人员（签字）：高振平 2023年07月22日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-19

日期及气候：2023年7月23日 多云转晴 34/26℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站监理开始时间：13:30		旁站监理结束时间：15:25	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 59根531米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：个别预应力高强混凝土管桩存在蜂窝麻面。			
处理意见：退回厂家。			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温品如		旁站监理人员（签字）：高振平	
2023 年 07 月 23 日		2023 年 07 月 23 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-20

日期及气候：2023年7月24日 晴 34/26℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：09:29 旁站结束时间：10:30	旁站开始时间：13:35 旁站结束时间：15:30

施工情况：

1. 施工单位材料员和安全员均已到场；
2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m；
3. 施工人员 4 名；
4. 板车 3 辆，25 吨吊车 1 辆。



监理情况：

1. 检查特种作业人员的资质符合要求；
2. 检查吊车运转正常；
3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 3车91根819米；
4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。

发现问题：无

处理意见：

备 注：

总包单位：浙江阳明电力建设有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：温昌树

旁站监理人员（签字）：肖振平

2023年07月24日

2023年07月24日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-21

日期及气候：2023年7月25日 多云 34/25℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
监理旁站开始时间：09:00		监理旁站结束时间：11: 30	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023年07月25日		2023年07月25日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-22

日期及气候：2023年7月26日 多云转阴 36/27℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
监理旁站开始时间：14:30		监理旁站结束时间：16:30	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。			
 广东省，汕尾市 2023.07.26 15:29		 广东省，汕尾市 2023.07.26 15:26	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：[Signature] 2023年07月26日		旁站监理人员（签字）：[Signature] 2023年07月26日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-23

日期及气候：2023年7月27日 多云 35/27℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：8:00 旁站结束时间：09:50	旁站开始时间：15:00 旁站结束时间：16:10
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，25 吨吊车 1 辆。	
 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 3车90根810米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：一根管桩存在大量的蜂窝麻面及横纹断裂现象。	
处理意见：退回厂家。	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023 年 07 月 27 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023 年 07 月 27 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-24

日期及气候： 2023年7月28日 阴 34/25℃		工程地点： 光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 9:20		监理旁站结束时间： 10: 50	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。  广东省，汕尾市 2023.07.28 10:22			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题:无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023 年 07 月 28 日		2023 年 07 月 28 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-25

日期及气候： 2023年7月31日 阵 雨 32/25℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 7:50		监理旁站结束时间： 10: 20	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。  			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题:无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023年07月31日		2023年07月31日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-16

日期及气候： 2023年8月1日 多云 31/25℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：7:55	监理旁站结束时间：10:20
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。	
 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题:无	
处理意见:	
备 注:	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：<u>温昌松</u> 2023年08月01日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：<u>高振平</u> 2023年08月07日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-21

日期及气候： 2023年8月2日 多云 33/25℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 6:50		监理旁站结束时间： 11: 20	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，25 吨吊车 1 辆。			
			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 4车120根1080米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题:无			
处理意见:			
备 注:			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023年 08 月 02 日		2023 年 08 月 02 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-18

日期及气候：2023年8月3日 多云 35/25℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：7:40	监理旁站结束时间：9:10
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。	
 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： 潘昌树 2023 年 08 月 03 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 肖振平 2023 年 08 月 03 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-28

日期及气候：2023年8月4日 多云转阴 33/26℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：14:30		监理旁站结束时间：15:50	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： 		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 	
2023 年 08 月 04 日		2023 年 08 月 04 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-30

日期及气候：2023年8月5日 多云 34/26℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：14:25	监理旁站结束时间：15:20

施工情况：

- 1. 施工单位材料员和安全员均已到场；
- 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m；
- 3. 施工人员 2 名；
- 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。



监理情况：

- 1. 检查特种作业人员的资质符合要求；
- 2. 检查吊车运转正常；
- 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米；
- 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。

发现问题:无

处理意见:

备 注:

总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 	旁站监理人员（签字）： 
2023年08月05日	2023年08月05日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-31

日期及气候：2023年8月6日 晴转多云 33/26℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：08:30 监理旁站结束时间：09:10	旁站开始时间：16:50 监理旁站结束时间：17:30

施工情况：

1. 施工单位材料员和安全员均已到场；

2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m；

3. 施工人员 2 名；

4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。





监理情况：

1. 检查特种作业人员的资质符合要求；

2. 检查吊车运转正常；

3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米；

4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。

发现问题：无

处理意见：

备 注：

总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 	旁站监理人员（签字）： 
2023 年 08 月 06 日	2023 年 08 月 06 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-32

日期及气候：2023年08月07日 晴 24/25℃	工程地点：升压站地块
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：15:30
施工情况： 1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒是，☐否； 2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒是，☐否； 3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒是，☐否； 4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒是，☐否； 5. 总包单位是否有专人值守。 ☒是，☐否； 6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☒是，☐否； 7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒是，☐否。	
监理情况： 1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒是，☐否；是否存在问题。口是，☒否； 2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☒是，☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒是，☐否 3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☒是，☐否 4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。口是，☒否；灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。口是，☒否 5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☒是，☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☒是，☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☒是，☐否；完成后是否进行灌砂法试验。口是，☒否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温品和 2023年08月07日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：商佩华 2023年08月07日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-33

日期及气候：2023年8月7日 晴转多云 34/26℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：08:00 监理旁站结束时间：08:40	旁站开始时间：14:50 监理旁站结束时间：16:20

施工情况：

- 1. 施工单位材料员和安全员均已到场；
- 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m；
- 3. 施工人员 2 名；
- 4. 板车 3 辆，25 吨吊车 1 辆。




监理情况：

- 1. 检查特种作业人员的资质符合要求；
- 2. 检查吊车运转正常；
- 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 3车90根810米；
- 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。

发现问题：无

处理意见：

备 注：

总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 	旁站监理人员（签字）： 
2023 年 08 月 07 日	2023 年 08 月 07 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-34

日期及气候：2023年08月08日 晴 25/34℃	工程地点：升压站地块
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填	
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：16:20
施工情况： 1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒是， ☐否； 2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒是， ☐否； 3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒是， ☐否； 4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒是， ☐否； 5. 总包单位是否有专人值守。 ☒是， ☐否； 6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☒是， ☐否； 7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒是， ☐否。	
监理情况： 1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒是， ☐否；是否存在问题。 ☐是， ☒否； 2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☒是， ☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒是， ☐否 3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☒是， ☐否 4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。 ☐是， ☒否；灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。 ☐是， ☒否 5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☒是， ☐否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☐是， ☒否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温昌树 2023 年 08 月 08 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：商佩年 2023 年 08 月 08 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-35

日期及气候： 2023年8月8日 多 云 34/26℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:00 监理旁站结束时间：09:20		旁站开始时间：14:30 监理旁站结束时间：15:35	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，25 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 3车90根810米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年 08月 08日		旁站监理人员（签字）：  2023年 08月 08日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-36

日期及气候：2023年08月09日 多云 23/14℃	工程地点：升压站地块
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填	
旁站监理开始时间：9:20	旁站监理结束时间：17:20
施工情况： 1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒是， ☐否； 2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒是， ☐否； 3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒是， ☐否； 4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒是， ☐否； 5. 总包单位是否有专人值守。 ☒是， ☐否； 6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☒是， ☐否； 7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒是， ☐否。	
监理情况： 1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒是， ☐否；是否存在问题。 ☐是， ☒否； 2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☒是， ☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒是， ☐否 3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☒是， ☐否 4. 回填材料中有无直径超过50cm的土/石块。 ☐是， ☒否；灰土中有无大块未消解完全的石灰块。 ☐是， ☒否 5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☒是， ☐否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☐是， ☒否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： 潘品树 2023 年 08 月 09 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 陈佩华 2023 年 08 月 09 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-37

日期及气候：2023年8月9日 晴 33/28℃		工程地点：升压站地块	
旁站监理的部位及工序：升压站地块采用灌砂法检测第二层回填土的压实度			
旁站监理开始时间：15:00		旁站监理结束时间：17:30	
施工情况： 1. 升压站地块第二层土方平整碾压完成，满足土方压实度检测条件； 2. 检测仪器：灌砂法密度试验仪1套，规格型号为SL-237，电子天平1台，规格型号为JA-300001，恒温干燥箱1个，规格型号为101-1A，钢直尺1把，规格型号为（0-500）mm/1mm； 3. 广东南方检测有限公司检测人员2名； 4. 施工单位质量员1名、施工员1名； 5. 抽查点位：升压站地块共计5400m²，共计抽查18个点位。			
监理情况： 1. 检测单位资质已经报验，符合相关规范要求； 2. 检测人员证书齐全有效，持证上岗，人证合一； 3. 检测仪器校准证书齐全有效，可以满足回填土压实度检测的要求； 4. 升压站地块第一层土方平整碾压完成，可以满足土方压实度检测要求； 5. 升压站地块共计5400m²，监理工程师指定18个点位进行抽检。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温昌树		旁站监理人员（签字）：李振平	
2023年 08月09 日		2023年 08月09 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-38


日期及气候：2023年08月10日 晴 25/35℃		工程地点：升压站地块	
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填			
旁站监理开始时间：8:20		旁站监理结束时间：15:30	
施工情况： 1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒是， ☐否； 2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒是， ☐否； 3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒是， ☐否； 4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒是， ☐否； 5. 总包单位是否有专人值守。 ☒是， ☐否； 6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☒是， ☐否； 7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒是， ☐否。			
监理情况： 1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒是， ☐否；是否存在问题。 ☐是， ☒否； 2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☒是， ☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒是， ☐否 3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☒是， ☐否 4. 回填材料中有无直径超过50cm的土/石块。 ☐是， ☒否；灰土中有无大块未消解完全的石灰块。 ☐是， ☒否 5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☒是， ☐否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☐是， ☒否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：			
发现问题：			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温昌利 2023年08月10日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：陈振年 2023年08月10日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-38


日期及气候：2023年8月10日 雷阵雨 32/24℃		工程地点：光伏区D地块3#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:10 监理旁站结束时间：10:10		旁站开始时间：14:30 监理旁站结束时间：15:50	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，25 吨吊车 1 辆。  			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 4车120根1080米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： 		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 	
2023 年 08 月 10 日		2023 年 08 月 10 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-40

日期及气候：2023年8月12日 阴转多云 30/25℃		工程地点：光伏区D地块12#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
监理旁站开始时间：14:30		监理旁站结束时间：15:10	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 1 辆，25 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 1车30根270米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023年08月12日		2023年08月12日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-41

日期及气候： 2023年8月13日 阵雨 31/25℃		工程地点：光伏区D地块10#方阵	
旁站监理的部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
监理旁站开始时间： 15:00		监理旁站结束时间： 17: 50	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，25 吨吊车 1 辆。			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 4车120根1080米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题:无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023 年 08 月 13 日		2023 年 08 月 13 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-42

日期及气候： 2023年8月14日 阵雨 32/25℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：08:58	监理旁站结束时间：10:25
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，25 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 3车90根810米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题:无	
处理意见:	
备 注:	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023 年 08 月 14 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023 年 8 月 14 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-43

日期及气候：2023年08月15日 晴 23/15℃	工程地点：升压站地块
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填	
旁站监理开始时间：9:50	旁站监理结束时间：16:30
施工情况： 1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒是， ☐否； 2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒是， ☐否； 3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒是， ☐否； 4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒是， ☐否； 5. 总包单位是否有专人值守。 ☒是， ☐否； 6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☒是， ☐否； 7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒是， ☐否。	
监理情况： 1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒是， ☐否；是否存在问题。 ☐是， ☒否； 2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☒是， ☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☒是， ☐否 3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☒是， ☐否 4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。 ☐是， ☒否；灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。 ☐是， ☒否 5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☒是， ☐否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： 潘昌树 2023 年 08 月 15 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 陈永年 2023 年 08 月 15 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-44

日期及气候： 2023年8月15日 多云 33/27℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：07:50	监理旁站结束时间：10:55
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，25 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 4车120根1080米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题:无	
处理意见:	
备 注:	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023 年 08 月 15 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023 年 08 月 15 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-45


日期及气候：2023年8月15日 多云 32/27℃	工程地点：升压站地块
旁站监理的部位及工序：升压站地块采用灌砂法检测第三层回填土的压实度	
旁站监理开始时间：15:20	旁站监理结束时间：17:20
施工情况： 1. 升压站地块第三层土方平整碾压完成，满足土方压实度检测条件； 2. 检测仪器：灌砂法密度试验仪1套，规格型号为SL-237，电子天平1台，规格型号为JA-300001，恒温干燥箱1个，规格型号为101-1A，钢直尺1把，规格型号为（0-500）mm/1mm； 3. 广东南方检测有限公司检测人员2名； 4. 施工单位质量员1名、施工员1名； 5. 抽查点位：升压站地块共计5400m²，共计抽查18个点位。	
监理情况： 1. 检测单位资质已经报验，符合相关规范要求； 2. 检测人员证书齐全有效，持证上岗，人证合一； 3. 检测仪器校准证书齐全有效，可以满足回填土压实度检测的要求； 4. 升压站地块第一层土方平整碾压完成，可以满足土方压实度检测要求； 5. 升压站地块共计5400m²，监理工程师指定18个点位进行抽检。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温国树	旁站监理人员（签字）：高庆年
2023年08月15日	2023年08月15日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-46

日期及气候： 2023年8月16日 阵雨 31/25℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：14:33	监理旁站结束时间：16:15
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m, PHC-300 AB-70-10m; 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx27根，PHC-300 AB-70-10mx31根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题:无	
处理意见:	
备 注:	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023 年 8 月 16 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023年8月16 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-47


日期及气候：2023年08月17日 晴 21/33℃	工程地点：升压站地块
旁站监理的部位及工序：升压站地块素土回填	
旁站监理开始时间：15:30	旁站监理结束时间：17:50
施工情况： 1. 是否及时上报并已审核施工方案。 ☒是， ☐否； 2. 施工前是否已进行必要的技术交底。 ☒是， ☐否； 3. 现场所用机械型号、数量与施工方案中是否相符。 ☒是， ☐否； 4. 施工机具、设备是否完好、运转正常。 ☒是， ☐否； 5. 总包单位是否有专人值守。 ☒是， ☐否； 6. 是否配备试验人员和现场实验室。 ☒是， ☐否； 7. 现场施工是否按照方案进行。 ☒是， ☐否。	
监理情况： 1. 点位、轴线、标高等是否已经复核完成。 ☒是， ☐否；是否存在问题。 ☐是， ☒否； 2. 回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。 ☒是， ☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。 ☐是， ☐否 3. 现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。 ☒是， ☐否 4. 回填材料中是否有直径超过50cm的土/石块。 ☐是， ☒否；灰土中是否有大块未消解完全的石灰块。 ☐是， ☒否 5. 回填土的有机物含量和含水量是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 6. 回填的素填土含水率是否符合图纸及规范要求。 ☒是， ☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7. 分层碾压厚度是否与设计及规范符合。 ☒是， ☐否；完成后是否进行灌砂法试验。 ☐是， ☒否；对于不符合要求的部分进行整改的情况：	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温昌村 2023年08月17日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：[Signature] 2023年08月17日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-48

日期及气候： 2023年8月17日 阵雨 31/25℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：08:10	监理旁站结束时间：11: 50
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m, PHC-300 AB-70-10m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，25 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx85根，PHC-300 AB-70-10mx29根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题:无	
处理意见:	
备 注:	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： 2023年08月17日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 2023年08月17日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-45

日期及气候：2023年8月18日 雷阵雨 33/25℃		工程地点：光伏区D地块10#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
监理旁站开始时间：15:10		监理旁站结束时间：16:00	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 1 辆，25 吨吊车 1 辆。			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx30根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：张昌村 2023年08月18日		旁站监理人员（签字）：高振年 2023年08月18日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-50

日期及气候： 2023年8月19日 雷阵雨 31/25℃		工程地点：光伏区D地块10#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
监理旁站开始时间：08:10		监理旁站结束时间：10: 50	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，25 吨吊车 1 辆。			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx90根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题:无			
处理意见:			
备 注:			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温昌树		旁站监理人员（签字）：黄振军	
2023 年 08 月 19 日		2023 年 08 月 19 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-52

日期及气候： 2023年8月21日 多云 31/22℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：15:00	监理旁站结束时间：16:15
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx60根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 	旁站监理人员（签字）： 
2023 年 08 月 21 日	2023 年 08 月 21 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-53

日期及气候：2023年8月22日 多云 33/26℃

工程地点：光伏区D地块10#方阵

旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货

监理旁站开始时间：14:20

监理旁站结束时间：16:30

施工情况：

1. 施工单位材料员和安全员均已到场；
2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx30 根，PHC-300 AB-70-10mx56 根；
3. 施工人员 2 名；
4. 板车 3 辆，25 吨吊车 1 辆。



监理情况：

1. 检查特种作业人员的资质符合要求；
2. 检查吊车运转正常；
3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 1车30根270米，PHC-300 AB-70-10m 2车56根560米；
4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。

发现问题：无

处理意见：

备 注：

总包单位：浙江阳明电力建设有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：[Signature]

旁站监理人员（签字）：[Signature]

2023 年 08 月 22 日

2023 年 08 月 22 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-54

日期及气候： 2023年8月24日 阵雨 32/25℃	工程地点：光伏区D地块11#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：14:25	监理旁站结束时间：16: 50
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx64 根，PHC-300 AB-70-10mx24 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。	
 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx64根576米，PHC-300 AB-70-10mx24根240米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： 	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 
2023 年 08 月 24 日	2023 年 08 月 24 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-55

日期及气候：2023年8月25日 雷阵雨 33/26℃

工程地点：光伏区D地块11#方阵


旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货

旁站开始时间：09:05 旁站结束时间：09:40

旁站开始时间：15:15 旁站结束时间：16:20

施工情况：

1. 施工单位材料员和安全员均已到场；
2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx82 根；
3. 施工人员 2 名；
4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。



监理情况：

1. 检查特种作业人员的资质符合要求；
2. 检查吊车运转正常；
3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx82根738米；
4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。

发现问题:无

处理意见：

备 注：

总包单位：浙江阳明电力建设有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：温国村

旁站监理人员（签字）：黄振军

2023 年 08 月 25 日

2023 年 08 月 25 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-56

日期及气候： 2023年8月26日 阴 32/25℃		工程地点：光伏区D地块11#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:00 旁站结束时间：09:30		旁站开始时间：15:10 旁站结束时间：16:10	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx104 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。  			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx104根936米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温昌和 2023 年 8 月 26 日		旁站监理人员（签字）：黄振年 2023 年 8 月 26 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-57

日期及气候：2023年8月27日 雷阵雨 32/25℃ 工程地点：光伏区D地块11#方阵

旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货

旁站开始时间：08:10 旁站结束时间：08:28 旁站开始时间：14:30 旁站结束时间：15:40

施工情况：

- 1. 施工单位材料员和安全员均已到场；
- 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx80 根；
- 3. 施工人员 2 名；
- 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。



监理情况：

- 1. 检查特种作业人员的资质符合要求；
- 2. 检查吊车运转正常；
- 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx80根720米；
- 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。

发现问题:无

处理意见:

备 注:


总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 	旁站监理人员（签字）： 
2023年08月27日	2023年08月27日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-38

日期及气候：2023年8月28日 雷阵雨 33/25℃		工程地点：光伏区D地块11#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:06 旁站结束时间：08:25		旁站开始时间：14:28 旁站结束时间：15:35	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx78 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx78根702米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023年08月28日		2023年08月28日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-59

日期及气候：2023年8月29日 雷阵雨 33/25℃		工程地点：光伏区D地块11#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:10 旁站结束时间：08:35		旁站开始时间：14:00 旁站结束时间：15:00	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx52 根，PHC-300 AB-70-10mx25 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。			
			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx52根468米，PHC-300 AB-70-10mx25根250米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题:无			
处理意见:			
备 注:			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 2023年08月29日		旁站监理人员（签字）： 2023年08月29日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-60

日期及气候： 2023年8月30日 多云转晴 34/25℃		工程地点：光伏区D地块11#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：07:00 旁站结束时间：08:00		旁站开始时间：14:10 旁站结束时间：14:50	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-10mx69 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-10mx69根合计690米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题:无			
处理意见:			
备 注:			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023 年 08 月 30 日		2023 年 08 月 30 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-61

日期及气候：2023年9月2日 多云转阴 30/25℃

工程地点：光伏区D地块9#方阵

旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货

监理旁站开始时间：15:20

监理旁站结束时间：16:30

施工情况：

1. 施工单位材料员和安全员均已到场；

2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-10mx48 根；

3. 施工人员 2 名；

4. 板车 2 辆，20 吨吊车 1 辆。



广东省·汕尾市 | 2023.09.02 16:12

监理情况：

1. 检查特种作业人员的资质符合要求；

2. 检查吊车运转正常；

3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-10mx48根合计480米；

4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。

发现问题:无

处理意见：

备 注：

总包单位：浙江阳明电力建设有限公司

质检员（签字）：

2023年09月02日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：

2023年09月02日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-62

日期及气候： 2023年9月3日 多 云 33/26℃		工程地点：光伏区D地块9#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：09:20 旁站结束时间：10: 20		旁站开始时间：14:00 旁站结束时间：15: 20	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx56 根 PHC-300 AB-70-10mx46 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx56根504米，PHC-300 AB-70-10mx46根460米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。 发现问题：个别10米管桩局部粘皮和麻面累计面积大于桩总外表面的0.5%，个别部位粘皮和麻面的深度大于5mm，不符合要求。 处理意见： 已经更换			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023 年 09 月 03 日		2023 年 09 月 03 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。