

旁站监理记录表

工程名称：台州茂昇新能源有限公司 800KW（立泰塑膜）分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-001

日期：2022 年 10 月 02 日 天气：多云	施工单位：成都盛世中丰工程有限公司镜湖分公司 施工项目部
旁站监理的部位或工序：屋面支架基础浇筑	
旁站开始时间：2022 年 10 月 02 日 08 时 00 分	旁站结束时间：2022 年 10 月 02 日 16 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是□否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2. 施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 3. 现场有混凝土工 10 人、钢筋工 0 人、模板工 3 人、安装人员 0 人，人员是☒否□符合要求。 4. 质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5. 施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6. 混凝土从出厂到浇完是□否☒超过时限，混凝土运输车是□否☒在现场加水。 7. 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是□否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。 8. 混凝土标号 C25，浇筑 / m³，混凝土试块是□否☒见证取样，混凝土坍落度实测 1 次，是☒否□符合要求。 9. 收面时间是☒否□适宜，收面时是□否☒加水，是□否☒撒干水泥，模板是□否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 要求施工单位对麻面部位进行修复。	
旁站监理人员（签字）：宋龙 2022 年 10 月 02 日	

旁站监理记录表

工程名称：台州茂昇新能源有限公司 800KW（立泰塑膜）分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-002

日期：2022 年 10 月 04 日 天气：多云	施工单位：成都盛世中丰工程有限公司镜湖分公司 施工项目部
旁站监理的部位或工序：屋面支架基础浇筑	
旁站开始时间：2022 年 10 月 04 日 08 时 00 分	旁站结束时间：2022 年 10 月 04 日日 16 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： - 商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是□否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 - 施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 - 现场有混凝土工 10 人、钢筋工 人、模板工 / 人、安装人员 0 人，人员是☒否□符合要求。 - 质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 - 施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 - 混凝土从出厂到浇完是□否☒超过时限，混凝土运输车是□否☒在现场加水。 - 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是□否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。 - 混凝土标号 C25，浇筑 / m³，混凝土试块是□否☒见证取样，混凝土坍落度实测 1 次，是☒否□符合要求。 - 收面时间是☒否□适宜，收面时是□否☒加水，是□否☒撒干水泥，模板是□否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 个别支架基础模具拆模过早，要求施工人员在支架基础强度达标后方可进行拆模。	
旁站监理人员（签字）：宋	2022 年 10 月 4 日

旁站监理记录表

工程名称：台州茂昇新能源有限公司 800KW（立泰塑膜）分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-003

日期：2022 年 10 月 06 日 天气：多云	施工单位：成都盛世中丰工程有限公司镜湖分公司 施工项目部
旁站监理的部位或工序：1#屋面支架基础浇筑	
旁站开始时间：2022 年 10 月 06 日 08 时 00 分	旁站结束时间：2022 年 10 月 06 日 16 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： - 商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是□否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 - 施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 - 现场有混凝土工 10 人、钢筋工 人、模板工 / 人、安装人员 0 人，人员是☒否□符合要求。 - 质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 - 施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 - 混凝土从出厂到浇完是□否☒超过时限，混凝土运输车是□否☒在现场加水。 - 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是□否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。 - 混凝土标号 C25，浇筑 / m³，混凝土试块是□否☒见证取样，混凝土坍落度实测 1 次，是☒否□符合要求。 - 收面时间是☒否□适宜，收面时是□否☒加水，是□否☒撒干水泥，模板是□否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 宋九 2022 年 10 月 6 日	