

旁站监理记录

项目名称：浙江长兴天能动力（二期）0.64万千瓦综合智慧变电站项目 编号：1015-EXZW-ZLW-001

日期及气候：阴 20/31℃	工程地点：天能 6#厂房屋顶
旁站监理的部位或工序：组件安装安装	
旁站监理开始时间：2023.06.15.08:00	旁站监理结束时间：2023.06.15.09:00
施工情况：1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足施工要求：是✓； 2、施工工艺是否按图纸设计要求执行：是✓；3、施工机具、设备是否完好，运转是否正常：是✓；4、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好：是✓；5、有无其他问题：无✓。	
监理情况： 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求； 2、旁站监督施工工艺符合要求； 3、施工人员 6 人，现场施工管理人员符合要求。	
发现问题及处理方法： 安装过程，个别施工人员把工具防在组件板上，很容易对组件造成划痕；责令施工人员规范施工，禁止组件板上放任何实物。	
备注：	
施工项目部：上海历擎机电设备有限公司 质量监督人员：张延平 2023年06月30日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张延平 2023年06月15日

本表一式 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 份。



旁站监理记录

项目名称浙江长兴天能动力(一期)10.61万千瓦综合智慧储能电站项目 编号:2023-06-30-001

日期及气候: 阴 23/28℃	工程地点: 天能(二期)储能电站
旁站监理的部位或工序: 组件安装	
旁站监理开始时间: 2023.06.30.09:00	旁站监理结束时间: 2023.06.30.17:00
施工情况: 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足施工要求,是✓; 2、施工工艺是否按图纸设计要求执行,是✓; 3、施工机具、设备是否完好,运转是否正 常,是✓; 4、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好,是 ✓; 5、现场是否挂牌,是✓; 6、操作人员资质是否报审,是✓; 7、有无其他问题, 无✓。	
监理情况: 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求; 2、旁站监督施工工艺符合要求; 3、施工人员 3 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题及处理方法: 1、并网柜零线终端没有套热缩管。 2、并网柜母排没有套热缩管。 3、发现问题后,责令整改,套热缩管,现场已套热缩管,符合要求。	
备注:	
施工项目部: 上海历擎机电设备有限公司 质量监督人员: <u>康进年</u> 2023年06月30日	项目监理单位: 常州正衡电力工程监理 有限公司旁站监理人员: <u>张强</u> 2023年06月30日

本表一式 份,由项目监理单位填写,建设管理单位存 份,项目监理单位存 1 份,承包单位存 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录

项目名称浙江长兴天能动力(二期)0.61万千瓦综合智慧零碳电厂项目 编号:1015-CXZW-ZLPZ-003

日期及气候: 多云 27/36℃	工程地点: 天能 4#厂房
旁站监理的部位或工序: 交流电缆敷设	
旁站监理开始时间: 2023.07.07.09:00	旁站监理结束时间: 2023.07.07.11:00
施工情况: 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足施工要求; 是✓; 2、施工工艺是否按图纸设计要求执行, 是✓; 3、施工机具、设备是否完好、运转是否正常, 是✓; 4、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好, 是✓; 5、现场是否挂牌, 是✓; 6、操作人员资质是否报审, 是✓; 7、有无其他问题, 无✓。	
监理情况: 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求; 2、旁站监督施工工艺符合要求; 3、施工人员 <u>6</u> 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题及处理方法: 电缆桥架局部毛刺未处理, 现场责令处理, 符合要求。	
备注:	
施工项目部: <u>上海历垫机电设备有限公司</u> 质量监督人员: <u>张建平</u> 2023年07月07日	项目监理机构: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>张建平</u> 2023年07月07日

本表一式____份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存____份, 项目监理机构存 1 份、承包单位存____份。



旁站监理记录

项目名称浙江长兴天能动力(二期)0.61万千瓦综合智慧零碳电厂项目 编号:1015-CXZW-ZLPZ-004



日期及气候: 多云 27/36℃	工程地点: 天能 4#厂房
旁站监理的部位或工序: 逆变器交流电缆终端制作	
旁站监理开始时间: 2023.07.07.16:00	旁站监理结束时间: 2023.07.07.17:30
施工情况: 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足施工要求; 是✓; 2、施工工艺是否按图纸设计要求执行, 是✓; 3、施工机具、设备是否完好、运转是否 正常, 是✓; 4、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好, 是 ✓; 5、现场是否挂牌, 是✓; 6、操作人员资质是否报审, 是✓; 7、是否开工作票, 是✓; 8、有无其他问题, 无✓。	
监理情况: 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求; 2、旁站监督施工工艺符合要求; 3、施工人员 2 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题及处理方法: 施工现场较乱, 责令施工人员做好现场环境保护。整理后符合要求。	
备注:	
施工项目部: 上海历擎机电设备有限公司 质量监督人员: <u>张强</u> 2023 年 07 月 07 日	项目监理单位: 常州正衡电力工程监理 有限公司旁站监理人员: <u>张强</u> 2023 年 07 月 07 日

本表一式 份, 由项目监理单位填写, 建设管理单位存 份, 项目监理单位存 1 份、承包单位存 份。



旁站监理记录

项目名称浙江长兴天能动力(二期)0.61万千瓦综合智慧零碳电厂项目 编号:1015-CXZW-ZLPZ-005

日期及气候: 多云 27/36℃	工程地点: 天能 4#厂房
旁站监理的部位或工序: 4#厂房并网柜交流电缆终端制作	
旁站监理开始时间: 2023.07.08.9:00	旁站监理结束时间: 2023.07.08.15:00
施工情况: 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足施工要求; 是✓; 2、施工工艺是否按图纸设计要求执行, 是✓; 3、施工机具、设备是否完好、运转是否 正常, 是✓; 4、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好, 是 ✓; 5、现场是否挂牌, 是✓; 6、操作人员资质是否报审, 是✓; 7 是否开工作票, 是✓; 8、有无其他问题, 无✓。	
监理情况: 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求; 2、旁站监督施工工艺符合要求; 3、施工人员 2 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题及处理方法: 相序线鼻子排布不均匀、不垂直。现场要求整改, 整改后符合要求。	
备注:	
施工项目部: 上海历擎机电设备有限公司 质量监督人员:  2023 年 07 月 08 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理 有限公司旁站监理人员:  2023 年 07 月 08 日

本表一式 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 份, 项目监理机构存 1 份、承包单位存 份。



旁站监理记录

项目名称浙江长兴天能动力(二期)0.61万千瓦综合智慧零碳电厂项目 编号:1615-CZFH-JZL-968

日期及气候: 多云 27/36℃	工程地点: 天能 4#厂房
旁站监理的部位或工序: 4#厂房组串开路电压、交流电缆绝缘、相序核查	
旁站监理开始时间: 2023.07.13.14:30	旁站监理结束时间: 2023.07.13.18:00
施工情况: 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足施工要求: 是✓; 2、施工工艺是否按图纸设计要求执行, 是✓; 3、施工机具、设备是否完好, 运转是否正常, 是✓; 4、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好, 是✓; 5、操作人员资质是否报审, 是✓; 6、是否开工作票, 是✓; 7、有无其他问题, 无✓。	
监理情况: 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求; 2、旁站监督施工工艺符合要求; 3、施工人员 2 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题及处理方法: 有 1 组串开路电压接地, 排查后已处理。	
备注:	
施工项目部: 上海历擎机电设备有限公司 质量监督人员: 张海洋 2023 年 07 月 13 日	项目监理单位: 董州正德电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 王立忠 2023 年 07 月 13 日

本表一式 份, 由项目监理单位填写, 建设管理单位存 份, 项目监理单位存 份, 监理单位存 份。

