

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-091

旁站的关键部位、关键工序	708 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月12日08时00分	旁站结束时间	2024年08月12日18时20分

### 旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-19.5 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 11m+9m 配置 20m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 22 根，中桩编号为：D11-ZZ-23～D11-ZZ-44。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

### 发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

邵俊华

2024 年 08 月 12 日

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-092

旁站的关键部位、关键工序	T08 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月16日07时50分	旁站结束时间	2024年08月16日18时20分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-19.5 防腐桩施工, 施工前打桩、焊接设备齐全, 施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线, GPS 定位设备合格, 控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查, 表面无破损, 合格证明资料齐全; 监理人员对管桩强度进行了回弹, 数值均能达到 C80 强度标准, 对管桩长度、直径、壁厚进行了测量, 符合设计要求, 直径 500mm, 壁厚 100mm。每根中桩长度采用 11m+9m 配置 20m 的方案进行接桩焊接, 再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计, 直至当日结束共打桩 23 根, 中桩编号为: D10-ZZ-1~D10-ZZ-23。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站, 经检查端板对接口对齐平整, 焊接采用二氧化碳气体保护焊, 焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续, 焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检, 抽检数量为总数 20%, 符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查, 防腐刷漆符合设计要求, 现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查, 对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查, 垂直度偏差在 2cm 范围内, 其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象, 现场已要求施工人员整改, 经复查整改完成。

旁站监理人员 (签字)

2024 年 08 月 16 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-093

旁站的关键部位、关键工序	T08 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2014年08月17日07时55分	旁站结束时间	2014年08月17日17时05分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-19.5 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 11m+9m 配置 20m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 12 根，中桩编号为：D10-ZZ-24～D10-ZZ-35。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

2014 年 08 月 17 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-094

旁站的关键部位、关键工序	T08 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2014年08月18日07时55分	旁站结束时间	2014年08月18日17时05分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-19.5 防腐桩施工, 施工前打桩、焊接设备齐全, 施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线, GPS 定位设备合格, 控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查, 表面无破损, 合格证明资料齐全; 监理人员对管桩强度进行了回弹, 数值均能达到 C80 强度标准, 对管桩长度、直径、壁厚进行了测量, 符合设计要求, 直径 500mm, 壁厚 100mm。每根中桩长度采用 11m+9m 配置 20m 的方案进行接桩焊接, 再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计, 直至当日结束共打桩 13 根, 中桩编号为: D10-ZZ-36~D10-ZZ-48。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站, 经检查端板对接口对齐平整, 焊接采用二氧化碳气体保护焊, 焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续, 焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检, 抽检数量为总数 20%, 符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查, 防腐刷漆符合设计要求, 现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查, 对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查, 垂直度偏差在 2cm 范围内, 其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象, 现场已要求施工人员整改, 经复查整改完成。

旁站监理人员 (签字)

2014年08月18日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-095

旁站的关键部位、关键工序	T08 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月19日07时55分	旁站结束时间	2024年08月19日12时00分

### 旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础边桩采用型号 PHC-500-AB-100-22.5 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根桩长度采用 11m+11.5m 配置 22.5m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 8 根，编号为：D11-BZ-1～D11-BZ-3、D10-BZ-1～D10-BZ-5。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

### 发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

邵文波

2024 年 08 月 19 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-096

旁站的关键部位、关键工序	T08 发电单元基础管桩 打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设 第一工程有限公司
旁站开始时间	2014年08月06日07时55分	旁站结束时间	2014年08月06日18时20分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
<p>本工程支架基础稳定桩采用型号 PHC-400-AB-95-17 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 400mm，壁厚 95mm。每根桩长度采用 9m+8m 配置 17m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。</p>			
<p>监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 16 根，编号为：D12-WDZ-1~D12-WDZ-16。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。</p>			
<p>现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。</p>			
发现问题及处理情况:			
<p>个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。</p>			
<p>旁站监理人员 (签字)  2014年 08月 06 日</p>			

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-097

旁站的关键部位、关键工序	T08 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月13日07时50分	旁站结束时间	2024年08月13日11时40分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础稳定桩采用型号 PHC-400-AB-95-17 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 400mm，壁厚 95mm。每根桩长度采用 9m+8m 配置 17m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 8 根，编号为：D11-WDZ-1～D11-WDZ-8。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

邵俊华

2024 年 08 月 13 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-098

旁站的关键部位、关键工序	T08 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月20日07时55分	旁站结束时间	2024年08月20日17时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础稳定桩采用型号 PHC-400-AB-95-17 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 400mm，壁厚 95mm。每根桩长度采用 9m+8m 配置 17m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 16 根，编号为：D10-WDZ-1～D10-WDZ-16。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

邵俊

2024 年 08 月 20 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-099

旁站的关键部位、关键工序	T08 发电单元箱逆变基础管桩施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月21日07时50分	旁站结束时间	2024年08月21日11时40分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程箱逆变基础管桩采用型号 PHC-400-AB-95-14 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 400mm，壁厚 95mm，每根桩单独长度为 14m 进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 6 根，编号为：D10-XB-1～D10-XB-6。监理人员按照设计图纸及施工方案对沉桩作业。已对桩身完整性抽检试验，抽检数量为总数 2%，符合规范要求。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

无。

旁站监理人员（签字）

邵波

2024年08月21日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-100

旁站的关键部位、关键工序	T04 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024 年 08 月 09 日 07 时 55 分	旁站结束时间	2024 年 08 月 09 日 17 时 02 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-B-100-19 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 10m+9m 配置 19m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 11 根，中桩编号为：D4-ZZ-1～D4-ZZ-11。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

2024 年 08 月 09 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-101

旁站的关键部位、关键工序	T04 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月10日07时0分	旁站结束时间	2024年08月10日17时07分

### 旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-B-100-19 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 10m+9m 配置 19m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 11 根，中桩编号为：D4-ZZ-12～D4-ZZ-22。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

### 发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

2024年08月10日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-102

旁站的关键部位、关键工序	T04 发电单元基础管桩 打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设 第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月11日07时50分	旁站结束时间	2024年08月11日17时10分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-B-100-19 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 10m+9m 配置 19m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 11 根，中桩编号为：D4-ZZ-23～D4-ZZ-33。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

邵俊华

2024 年 08 月 11 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-103

旁站的关键部位、关键工序	T04 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月13日08时00分	旁站结束时间	2024年08月13日18时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-B-100-19 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 10m+9m 配置 19m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 20 根，中桩编号为：D4-ZZ-34～D4-ZZ-53。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

邵汉忠

2024 年 08 月 13 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号: DYGF-ZHJL-PZ-104

旁站的关键部位、关键工序	T04 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月14日08时0分	旁站结束时间	2024年08月14日17时3分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础边桩采用型号 PHC-500-B-100-21.5 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根桩长度采用 11.5m+10m 配置 21.5m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 11 根，编号为：D4-BZ-1～D4-BZ-11。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

邵俊华

2024 年 08 月 14 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-105

旁站的关键部位、关键工序	T04 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月15日08时00分	旁站结束时间	2024年08月15日17时06分

### 旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础边桩采用型号 PHC-500-B-100-21.5 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根桩长度采用 11.5m+10m 配置 21.5m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 11 根，编号为：D4-BZ-12~D4-BZ-22。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

### 发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字） 郭俊华

2024 年 08 月 15 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-106

旁站的关键部位、关键工序	T04 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月16日08时05分	旁站结束时间	2024年08月16日18时10分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础边桩采用型号 PHC-500-B-100-21.5 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根桩长度采用 11.5m+10m 配置 21.5m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 18 根，编号为：D4-BZ-23～D4-BZ-40。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字） 郭俊华

2024 年 08 月 16 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号: DYGF-ZHJL-PZ-107

旁站的关键部位、关键工序	T04 发电单元基础管桩 打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设 第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月18日07时55分	旁站结束时间	2024年08月18日17时02分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
<p>本工程支架基础稳定桩采用型号 PHC-400-AB-95-16 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 400mm，壁厚 95mm。每根桩长度采用 8m+8m 配置 16m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。</p>			
<p>监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 12 根，编号为：D4-WDZ-1~D4-WDZ-12。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。</p>			
<p>现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。</p>			
发现问题及处理情况:			
个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。			
<p style="text-align: right;">旁站监理人员 (签字) </p> <p style="text-align: right;">2024 年 08 月 18 日</p>			

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-108

旁站的关键部位、关键工序	7#4 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月19日07时00分	旁站结束时间	2024年08月19日17时07分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础稳定桩采用型号 PHC-400-AB-95-16 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 400mm，壁厚 95mm。每根桩长度采用 8m+8m 配置 16m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 12 根，编号为：D4-WDZ-13～D4-WDZ-24。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

邵俊英

2024年08月19日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-109

旁站的关键部位、关键工序	704 发电单元箱逆变基础管桩施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月20日07时05分	旁站结束时间	2024年08月20日11时40分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程箱逆变基础管桩采用型号 PHC-400-AB-95-14 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 400mm，壁厚 95mm，每根桩单独长度为 14m 进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 6 根，编号为：D5-XB-1～D5-XB-6。监理人员按照设计图纸及施工方案对沉桩作业。已对桩身完整性抽检试验，抽检数量为总数 2%，符合规范要求。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

无。

旁站监理人员（签字）

2024 年 08 月 20 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-110

旁站的关键部位、关键工序	T03 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月20日08时00分	旁站结束时间	2024年08月20日17时02分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-19 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 10m+9m 配置 19m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 11 根，中桩编号为：D3-ZZ-1～D3-ZZ-11。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

郭俊华

2024年08月20 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-111

旁站的关键部位、关键工序	T03 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月21日08时00分	旁站结束时间	2024年08月21日17时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-19 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 10m+9m 配置 19m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 11 根，中桩编号为：D3-ZZ-12~D3-ZZ-22。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

郭俊华

2024 年 08 月 21 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号: DYGF-ZHJL-PZ-112

旁站的关键部位、关键工序	T03 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2014年08月22日08时00分	旁站结束时间	2014年08月22日17时05分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-19 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 10m+9m 配置 19m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 11 根，中桩编号为：D3-ZZ-23～D3-ZZ-33。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

郭俊华

2014 年 08 月 22 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-113

旁站的关键部位、关键工序	T03 发电单元基础管桩 打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设 第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月23日08时00分	旁站结束时间	2024年08月23日18时20分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-19 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 10m+9m 配置 19m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 22 根，中桩编号为：D3-ZZ-34~D3-ZZ-55。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

郭俊华

2024 年 08 月 23 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-114

旁站的关键部位、关键工序	T03 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月25日07时00分	旁站结束时间	2024年08月25日17时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-19 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 10m+9m 配置 19m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 11 根，中桩编号为：D3-ZZ-56~D3ZZ-66。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

2024 年 08 月 25 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-115

旁站的关键部位、关键工序	T03 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月26日08时00分	旁站结束时间	2024年08月26日18时10分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-19 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 10m+9m 配置 19m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 15 根，中桩编号为：D3-ZZ-67～D3ZZ-81。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字） 郭俊生

2024 年 08 月 26 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-116

旁站的关键部位、关键工序	T03 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月27日08时00分	旁站结束时间	2024年08月27日11时00分

### 旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础边桩采用型号 PHC-500-AB-100-21.5 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根桩长度采用 11.5m+10m 配置 21.5m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 2 根，编号为：D3-BZ-1~D3-BZ-2。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

### 发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

2024 年 08 月 27 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-117

旁站的关键部位、关键工序	T03 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月28日08时05分	旁站结束时间	2024年08月28日17时50分

### 旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础稳定桩采用型号 PHC-400-AB-95-16 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 400mm，壁厚 95mm。每根桩长度采用 8m+8m 配置 16m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 16 根，编号为：D3-WDZ-1~D3-WDZ-16。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

### 发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

郭俊波

2024 年 08 月 28 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-118

旁站的关键部位、关键工序	T03 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月29日08时00分	旁站结束时间	2024年08月29日17时55分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础稳定桩采用型号 PHC-400-AB-95-16 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 400mm，壁厚 95mm。每根桩长度采用 8m+8m 配置 16m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 16 根，编号为：D3-WDZ-17~D3-WDZ-32。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

郭振华

2024 年 08 月 29 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-119

旁站的关键部位、关键工序	T03 发电单元箱逆变基础管桩施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月30日07时00分	旁站结束时间	2024年08月30日11时40分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程箱逆变基础管桩采用型号 PHC-400-AB-95-14 防腐桩施工, 施工前打桩、焊接设备齐全, 施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线, GPS 定位设备合格, 控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查, 表面无破损, 合格证明资料齐全; 监理人员对管桩强度进行了回弹, 数值均能达到 C80 强度标准, 对管桩长度、直径、壁厚进行了测量, 符合设计要求, 直径 400mm, 壁厚 95mm, 每根桩单独长度为 14m 进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计, 直至当日结束共打桩 6 根, 编号为: D3-XB-1~D3-XB-6。监理人员按照设计图纸及施工方案对沉桩作业。已对桩身完整性抽检试验, 抽检数量为总数 2%, 符合规范要求。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查, 对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查, 垂直度偏差在 2cm 范围内, 其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

无。

旁站监理人员 (签字) 

2024 年 08 月 30 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-120

旁站的关键部位、关键工序	T07 发电单元基础管桩 打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设 第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月21日08时00分	旁站结束时间	2024年08月21日17时02分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-20 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 11m+9m 配置 20m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 11 根，中桩编号为：D9-ZZ-1～D9-ZZ-11。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

2024 年 08 月 21 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-121

旁站的关键部位、关键工序	T07 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月24日08时00分	旁站结束时间	2024年08月24日17时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-20 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 11m+9m 配置 20m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 10 根，中桩编号为：D9-ZZ-12～D9-ZZ-21。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

邵俊华

2024年08月24日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-122

旁站的关键部位、关键工序	T07 发电单元基础管桩 打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设 第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月23日07时55分	旁站结束时间	2024年08月23日18时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
<p>本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-20 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 11m+9m 配置 20m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。</p>			
<p>监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 22 根，中桩编号为：D9-ZZ-22~D9-ZZ-43。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。</p>			
<p>现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。</p>			
发现问题及处理情况:			
个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。			
<p>旁站监理人员 (签字)  2024 年 08 月 23 日</p>			

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-123

旁站的关键部位、关键工序	T07 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月25日08时00分	旁站结束时间	2024年08月25日18时20分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
<p>本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-20 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 11m+9m 配置 20m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。</p>			
<p>监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 21 根，中桩编号为：D9-ZZ-44～D9-ZZ-65。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。</p>			
<p>现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。</p>			
发现问题及处理情况:			
<p>个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。</p>			
<p>旁站监理人员 (签字) </p>			
<p>2024 年 08 月 25 日</p>			

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号: DYGF-ZHJL-PZ-124

旁站的关键部位、关键工序	T·7 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月27日07时50分	旁站结束时间	2024年08月27日18时30分

### 旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础中柱采用型号 PHC-500-AB-100-20 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中柱长度采用 11m+9m 配置 20m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 22 根，中柱编号为：D9-ZZ-66～D9-ZZ-87。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

### 发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

2024 年 08 月 27 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁站记录

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-125

旁站的关键部位、关键工序	T07 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月29日08时00分	旁站结束时间	2024年08月29日18时10分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
<p>本工程支架基础中桩采用型号 PHC-500-AB-100-20 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根中桩长度采用 11m+9m 配置 20m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。</p>			
<p>监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 18 根，中桩编号为：D9-ZZ-88~D9-ZZ-105。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。</p>			
<p>现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。</p>			
发现问题及处理情况:			
<p>个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。</p>			
<p>旁站监理人员 (签字)  2024 年 08 月 29 日</p>			

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-126

旁站的关键部位、关键工序	T07 发电单元基础管桩打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月30日08时00分	旁站结束时间	2024年08月30日11时30分

### 旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础边桩采用型号 PHC-500-AB-100-22 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 500mm，壁厚 100mm。每根桩长度采用 11m+11m 配置 22m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 5 根，编号为：D9-BZ-1~D9-BZ-5。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

### 发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

邵江生

2024 年 08 月 30 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-127

旁站的关键部位、关键工序	T07 发电单元基础管桩 打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设 第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年08月31日08时00分	旁站结束时间	2024年08月31日08时20分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础稳定桩采用型号 PHC-400-AB-95-16 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 400mm，壁厚 95mm。每根桩长度采用 8m+8m 配置 16m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 21 根，编号为：D9-WDZ-1~D9-WDZ-21。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

郭俊生

2024 年 08 月 31 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-128

旁站的关键部位、关键工序	T07 发电单元基础管桩 打桩及接桩焊接施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设 第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年09月02日08时00分	旁站结束时间	2024年09月02日16时20分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程支架基础稳定桩采用型号 PHC-400-AB-95-16 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 400mm，壁厚 95mm。每根桩长度采用 8m+8m 配置 16m 的方案进行接桩焊接，再进行沉桩作业。

监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 21 根，编号为：D9-WDZ-22～D9-WDZ-32。监理人员按照设计图纸及施工方案对管桩对接焊接进行了旁站，经检查端板对接口对齐平整，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为 3 层、焊缝饱满连续，焊接质量符合设计及规范要求。已对焊接焊缝进行探伤检测抽检，抽检数量为总数 20%，符合规范要求。对焊接处防腐处理进行了检查，防腐刷漆符合设计要求，现场接桩焊接在自然冷却 5 分钟后才进行沉桩作业。

现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。

发现问题及处理情况:

个别管桩焊接时焊缝有流挂现象，现场已要求施工人员整改，经复查整改完成。

旁站监理人员（签字）

郭俊生

2024 年 09 月 02 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。

## 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号:DYGF-ZHJL-PZ-129

旁站的关键部位、关键工序	T07 发电单元箱逆变基础管桩施工	施工单位	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年09月03日07时50分	旁站结束时间	2024年09月03日11时10分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: <p>本工程箱逆变基础管桩采用型号 PHC-400-AB-95-14 防腐桩施工，施工前打桩、焊接设备齐全，施工人员充足、材料已进场。施工单位已按照图纸设计坐标点进行定位放线，GPS 定位设备合格，控制点复核无误。技术员、安全员已在现场对工人进行了质量、安全技术交底。监理人员已经对进场预制管桩进行了检查，表面无破损，合格证明资料齐全；监理人员对管桩强度进行了回弹，数值均能达到 C80 强度标准，对管桩长度、直径、壁厚进行了测量，符合设计要求，直径 400mm，壁厚 95mm，每根桩单独长度为 14m 进行沉桩作业。</p> <p>监理人员在现场对打桩数量进行统计，直至当日结束共打桩 6 根，编号为：D9-XB-1～D9-XB-6。监理人员按照设计图纸及施工方案对沉桩作业。已对桩身完整性抽检试验，抽检数量为总数 2%，符合规范要求。</p> <p>现场监理人员对沉桩作业进行旁站检查，对管桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高偏差进行了检查，垂直度偏差在 2cm 范围内，其它偏差数值均在设计要求的允许偏差范围内。</p>			
发现问题及处理情况： <p>无。</p>			
<p>旁站监理人员（签字） </p> <p>2024 年 09 月 03 日</p>			

注：本表一式一份，项目监理机构留存。