

旁站监理记录表

工程名称: : 泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号: HZHJL-A06-024

日期: 2024 年 12 月 10 日 天气: 阴

施工单位: 泰州市姜堰区新光电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 灌注桩 67#混凝土浇筑

旁站开始时间 2024 年 12 月 10 日 13 时 30 分


旁站结束时间: 2024 年 12 月 10 日 14 时 40 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全, 商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理, 混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。
- 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠; 施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常, 使用振捣器, 数量 2 台。
- 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 3 人, 人员是☒否☐符合要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。
- 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。
- 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限, 混凝土运输车是☐否☒在现场加水
- 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确; 是☐否☒存在漏振现象; 施工缝留设及处理是☐否☐正确。
- 8、混凝土标号 C25 , 浇筑 32 m³, 混凝土试块标养 2 组, 混凝土塌落度实测 1 次, 分别为 165 180 是☒否☐符合要求。
- 9、收面时间是☒否☐适宜, 收面时是☐否☒加水, 是☐否☒撒干水泥, 模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况:

发现一个施工人员没戴安全帽, 现场教育后已正确佩戴。

旁站监理人员 (签字): 

2024 年 12 月 10 日

旁站监理记录表

工程名称：：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-025

日期：2024 年 12 月 10 日 天气：阴	施工单位：泰州市姜堰区新光电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：灌注桩 60#混凝土浇筑	
旁站开始时间 2024 年 12 月 10 日 14 时 50 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 10 日 16 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 3 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C25 ，浇筑 32 m³，混凝土试块标养 2 组，混凝土塌落度实测 1 次，分别为 165 180 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。	
旁站监理人员（签字）：[Signature]	
2024 年 12 月 10 日	

旁站监理记录表

工程名称：：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-026

日期：2024 年 12 月 12 日天气：阴	施工单位：泰州市姜堰区新光电力工程有限公司
-------------------------	-----------------------

旁站监理的部位或工序：灌注桩 66#混凝土浇筑

旁站开始时间 2024 年 12 月 12 日 14 时 20 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 12 日 15 时 30 分
-----------------------------------	-----------------------------------

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。
- 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 2 台。
- 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 3 人，人员是☒否☐符合要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。
- 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。
- 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水
- 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。
- 8、混凝土标号 C25 ，浇筑 32 m³，混凝土试块标养 2 组，混凝土塌落度实测 1 次，分别为 165 180 是☒否☐符合要求。
- 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

本次旁站未发现问题。

旁站监理人员（签字）：[Signature]

2024 年 12 月 12 日

旁站监理记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-027

日期：2024 年 12 月 13 日 天气：阴	施工单位：泰州市姜堰区新光电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：灌注桩 53#混凝土浇筑	
旁站开始时间 2024 年 12 月 13 日 10 时 10 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 13 日 11 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是 ☐ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 3 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 C25 ，浇筑 32 m³，混凝土试块标养 2 组，混凝土塌落度实测 1 次，分别为 165 180 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。 发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。 旁站监理人员（签字）：[Signature] 2024 年 12 月 13 日	

旁站监理记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-028

日期：2024 年 12 月 13 日 天气：阴	施工单位：泰州市姜堰区新光电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：灌注桩 36#混凝土浇筑	
旁站开始时间 2024 年 12 月 13 日 9 时 10 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 13 日 10 时 50 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 3 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C25 ，浇筑 32 m³，混凝土试块标养 2 组，混凝土塌落度实测 1 次，分别为 165 180 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。	
旁站监理人员（签字）：[Signature]	
2024 年 12 月 13 日	

旁站监理记录表

工程名称：：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-029

日期：2024 年 12 月 14 日 天气：晴	施工单位：泰州市姜堰区新光电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：杯口 41#42#47#混凝土浇筑	
旁站开始时间 2024 年 12 月 14 日 9 时 50 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 14 日 13 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 3 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C20 ，浇筑 15.36 m³，混凝土试块标养 2 组，混凝土塌落度实测 1 次，分别为 165 180 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。	
旁站监理人员（签字）：[Signature]	
2024 年 12 月 14 日	

旁站监理记录表

工程名称：：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-030

日期：2024 年 12 月 14 日天气：晴	施工单位：泰州市姜堰区新光电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站新增灌注桩 1#混凝土浇筑	
旁站开始时间 2024 年 12 月 14 日 13 时 00 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 14 日 15 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 3 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C25 ，浇筑 32 m³，混凝土试块标养 2 组，混凝土塌落度实测 1 次，分别为 165 180 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。	
旁站监理人员（签字）：张凡	
2024 年 12 月 14 日	

旁站监理记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-031

日期：2024 年 12 月 16 日天气：晴	施工单位：泰州市姜堰区新光电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：灌注桩 18#混凝土浇筑	
旁站开始时间 2024 年 12 月 16 日 9 时 20 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 16 日 11 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 3 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C25 ，浇筑 32 m³，混凝土试块标养 2 组，混凝土塌落度实测 1 次，分别为 165 180 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。	
旁站监理人员（签字）：王光远	
2024 年 12 月 16 日	

旁站监理记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-032

日期：2024 年 12 月 17 日 天气：晴	施工单位：泰州市姜堰区新光电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：灌注桩 62#混凝土浇筑	
旁站开始时间 2024 年 12 月 17 日 12 时 10 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 17 日 14 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 3 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C25 ，浇筑 32 m³，混凝土试块标养 2 组，混凝土塌落度实测 1 次，分别为 165 180 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。	
旁站监理人员（签字）：王仁贵	
2024 年 12 月 17 日	

旁站监理记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-033

日期：2024 年 12 月 19 日 天气：晴	施工单位：泰州市姜堰区新光电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：灌注桩 18#混凝土浇筑	
旁站开始时间 2024 年 12 月 19 日 9 时 10 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 19 日 13 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☒已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 <u>2</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>2</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、其他人员 <u>3</u> 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☒正确。 8、混凝土标号 <u>C25</u> ，浇筑 <u>32</u> m³，混凝土试块标养 <u>2</u> 组，混凝土塌落度实测 <u>1</u> 次，分别为 <u>165</u> <u>180</u> 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。	
旁站监理人员（签字）： <u>王仁贵</u>	
2024 年 12 月 19 日	

旁站监理记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-034

日期：2024 年 12 月 21 日 天气：晴	施工单位：泰州市姜堰区新光电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：灌注桩 1#混凝土浇筑	
旁站开始时间 2024 年 12 月 21 日 9 时 30 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 21 日 15 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 3 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C25 ，浇筑 32 m³，混凝土试块标养 2 组，混凝土塌落度实测 1 次，分别为 165 180 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。	
旁站监理人员（签字）：[Signature]	
2024 年 12 月 21 日	

旁站监理记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-035

日期：2024 年 12 月 25 日 天气：晴	施工单位：泰州市姜堰区新光电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：杯口 1#3#7#混凝土浇筑	
旁站开始时间 2024 年 12 月 25 日 9 时 50 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 25 日 16 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 <u>2</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>2</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、其他人员 <u>3</u> 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土输送车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 <u>C20</u> ，浇筑 <u>15.36</u> m³，混凝土试块标养 <u>2</u> 组，混凝土塌落度实测 <u>1</u> 次，分别为 <u>165</u> <u>180</u> 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。	
旁站监理人员（签字）： <u>李火贤</u>	
2024 年 12 月 25 日	

旁站监理记录表

工程名称：：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-036

日期：2024 年 12 月 25 日 天气：晴	施工单位：珠海德尚能源有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站围墙基础混凝土浇筑	
旁站开始时间 2024 年 12 月 28 日 13 时 30 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 28 日 14 时 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 3 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C30 ，浇筑 26 m³，混凝土试块标养 2 组，混凝土塌落度实测 1 次，分别为 175 180 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。	
旁站监理人员（签字）：张凡贤 2024 年 12 月 28 日	