

编号；GFDZJBM32-BD-01

通威渔光一体（东港）现代渔业产业园
60MW 光伏发电项目接入系统 EPC 项目
(66kV 输电线路变电部分基础工程)

监理初检报告


常州正衡电力工程监理有限公司
通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20WMP 光伏发电项目
监理项目部

2017 年 04 月

一、检验概况			
工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园 60MW 光伏发电项目接入系统 EPC 工程（66kV 输电线路工程）		
初检依据	《国家电网公司基建质量管理规定》国网（基建/2）112-2015 《国家电网公司基建质量管理规定》国网（基建/2）174-2015 《国家电网公司输变电工程建设强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642 号 《国家电网公司输变电工程验收管理办法》（国网（基建/3）188-2015） 《变电（换流）站土建工程施工质量评价规程》（Q/GDW1856-2012） 《变电（换流）站土建工程施工质量评价规范》（Q/GDW1183-2012） 本工程施工设计图纸及相关文件资料		
二、工程概况			
项目法人	东港通威渔光一体科技有限公司	建设管理单位	通威股份有限公司
设计单位	特变电工沈阳电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	丹东电力建设有限公司		
1. 本扩建工程是在运行的宫屯 220kV 变电站，66kV 开关场预留 3 线间隔新建 HGIS 组合电器基础，新建 66kV 避雷器基础，新建 66kV 支柱绝缘子基础。			
2. 本扩建工程保留原变电站主接线型式不变，仅在原已规划 66kV 出线预留 3 线间隔扩建。			
单位工程名称	开工时间	完工时间	备注
基础工程	20170401	20170416	

续表

三、综合评价	
质量体系及实施情况	施工单位工程质量管理机构健全，质量目标明确，质量保证体系较为完善，能够正常运转。施工单位质量、技术、物资、计量等管理制度基本齐全，相关专项施工措施、作业指导书内容详实，并能较好实施。专职管理人员和特种作业人员能持证上岗。三级自检能认真开展，施工质量处于受控状态。
主要技术资料检查情况	施工单位已完成三级自检验收合格，提交的工程报验资料齐全有效，本工程所用材料的出厂检验报告及合格证齐全，按规范要求进行了取样检测（包括成品抽样检测）；混凝土试块的养护采取标准养护。数码照片收集符合国家电网公司归档的要求。施工组织设计及作业指导文件有效，质量管理措施得当，能够指导现场的实际施工，强制性标准条文贯彻执行有效。施工质量检验记录（自检、复检、专检及质量评级记录）签证基本齐全完整。开展安全、质量活动的资料齐全。资料版面符合

	归档要求。
工程 重点 抽查 情况	本次质检共抽查检测所有设备基础； 重点抽查国家电网公司创优“否决项”在本工程中是否存在； 标准工艺应用执行情况； 质量通病防治情况； 强制性条文执行情况等。
四、附件：监理工程师通知单	
五、主要改进建议 1、避雷器基础螺栓有水泥； 2、支柱绝缘子基础螺栓有水泥； 3、HGIS 汇控柜电缆孔不平整。 建议：混凝土浇筑时应应对各种外露螺栓做好保护措施，避免被水泥污染。	
六、结论 基础工程质量符合设计文件及施工验收规范要求，混凝土表面质量平整，技术资料签字齐全，施工单位质保体系健全、质量行为规范。分项工程优良率 100%，分部工程优良率 100%，标准工艺应用率达到 100%，各种资料齐全，已初步具备设备安装的条件，同意申报开展质量监督检查活动。	
验收负责人（签字）：  日期：20170416	

监理通知单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目外线部分

编号：GFDZJ-M08-BD-01

致：特变电工沈阳电力勘测设计有限公司

事由：现场问题处理事宜

内容：贵单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目线路部分，在监理机构进行变电部分基础工程检查检验过程中发现问题需要整改：

- 1、避雷器基础螺栓有水泥；
- 2、支柱绝缘子基础螺栓有水泥；
- 3、HGIS 汇控柜电缆孔不平整。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理机构，现场整改完毕后，请在 48 小时内回复。

（附：共/页。）



2017.04.16

李 2017.04.16

监理项目部（章）
总/专业监理工程师

日期：2017 年 4 月 16 日



SXMX14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园 60MW 光伏发电项目接入系统 EPC 工程

(66kV 变电工程)

编号: SXMX14-SG17-004

致常州正衡电力工程监理有限公司 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20WMP 光

伏发电项目监理部:

我方接到编号为 GFDZJBM08-BD-01 的监理通知后, 已按要求完成了 问题整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、问题 1 避雷器基础螺栓有水泥

整改 1 已整改, 已将螺栓上水泥清理干净

2、问题 2 支柱绝缘子基础螺栓有水泥

整改 2 已整改, 已将螺栓上水泥清理干净

3、问题 3 HGIS 汇控柜电缆孔不平整。

整改 3 已整改, 已对电缆孔进行修整, 封闭完毕

施工项目部(章):

项目经理: 李阳

日期: 2017.04.18

监理项目部审查意见:

经审查, 上述问题已全部整改完毕。
复查合格

监理项目部(章):

总监理工程师: 梅玉枝

日期:

2017.4.20

注 本表一式二份, 由施工项目部填报, 监理项目部各一份, 施工项目部存二份