

承田汽车配件工业（浙江）有限公司 332.31KW 分布式光伏发电项目

监 理 初 检 报 告

常州正衡电力工程监理有限公司
监理项目部

2017 年 12 月

一、检验概况			
工程名称	承田汽车配件工业（浙江）有限公司 332.31KW 分布式光伏发电项目		
验 评 依 据	1、本工程勘察、设计文件； 2、本工程承包合同、监理合同； 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2013）； 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011； 5、《电力建设施工质量验收及评定规程》； 5、《光伏发电工程验收规范》GB50796-2012； 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006； 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）； 8、与本工程有关的其它文件；		
二、工程概况			
项目法人		项目管理单位	嘉善聚晖新能源有限公司
设计单位	浙江恒通电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工项目部	浙江京禾电力工程技术有限公司	运行单位	
工程名称：承田汽车配件工业（浙江）有限公司 332.31KW 分布式光伏发电项目 建设单位：嘉善聚晖新能源有限公司 总包单位：浙江诺欧博新材料有限公司 施工单位：浙江京禾电力工程技术有限公司 建设地点：浙江省嘉兴市嘉善县人民大道灵秀路 50 号 建筑规模：装机容量采用 270Wp 多晶硅共 1210 块 326700Wp，逆变器采用华为 36KTL，9 台，汇流箱无锡隆玛 4 进 1 出 1 台，5 进 1 出 1 台。低压并网，自发自用余额上网。 监理周期：根据监理合同的约定。			

续表

三、综合评价	
质量体系及实施情况	1、工程开工前各参建单位已进行图纸会检，详见图纸会检纪要； 2、施工前期策划文件齐全，符合工程实际，审批规范，对施工起到有效指导作用； 3、质量管理机构设置及人员配备齐全，质量目标明确，特殊工种人员能持证上岗； 4、施工前已对作业人员进行质量技术交底，施工员、质检员在场，分工明确合理； 5、计量器具及称量装置在有效期内使用，在全过程中严把质量关； 6、本工程质保体系健全，质量管理程序到位并符合要求； 7、施工单位进行了三级自检，监理单位进行了竣工初验；
主要技术资料检查情况	1、本工程的开工、分部工程的动工、竣工报验手续齐全，设计文件齐全；所用原材料、供货商资质、材料合格证符合规范要求；施工检查评级记录齐全，安全、质量活动开展符合要求，记录详实； 2、本工程施工技术管理规范，有项目管理实施规划、施工方案、质量通病防治措施等前期主要策划文件资料；施工方案进行了三级技术交底； 3、验评资料真实完整； 4、分部、检验批工程报审符合设计、规范要求； 5、工程施工资料未与工程同步，不能反映施工过程；
工程重点抽查情况	1、现场实体； 2、工程资料；
四、主要改进建议 1、继续对施工资料进行完善； 2、对初检缺陷及时处理，不留隐患；	

五、结论

- 1、本工程质保体系健全，质量管理机构设置及人员配置齐全；质量目标明确；施工人员等持证上岗，过程中能正常运转与实施；
- 2、施工组织设计、作业指导书、施工方案齐全，对施工起到有效的指导作用；
- 3、质量管理程序到位并符合要求；
- 4、工程材料供货商资质合格，材料合格证及相关资料齐全，材料现场检查合格；
- 5、监理初检过程中未发现影响工程质量的问题，同意报请业主项目部组织竣工预验收；

验收负责人（签字）：



监理项目部章

总监理工程师

赵立良

日期： 2017 年 12 月 日