

监理初检缺陷整改反馈表

工程名称	瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
本工程投运后阶段验收情况，按相应处理措施整改后复检： 内容：2018年11月20日监理项目部组织监理人员及施工单位相关人员对施工现场及施工资料进行初检。对工程施工质量及施工资料发现如下质量问题： 施工现场存在问题： 1、电站光伏支架破损处未做防腐处理，个别螺丝有生锈现象。 2、个别电站的光伏组件表面不洁净，有树叶、鸟粪等脏物。 3、逆变器电缆套管未做防火泥封堵。 4、支架接地焊接处未刷黄绿漆。	
复查意见：  已整改完毕 复查人：李云 复查日期 2018.11.28	