

光伏发电工程中间验收申请单

项目名称：邓州市永泰棉纺10.5MW分布式光伏发电项目

邓州市永泰棉纺10.5MW分布式光伏发电项目已完成现阶段合同要求的全部内容，施工单位自检合格，项目部和监理单位预验收合格，现申请支架、桥架中间验收，请予以检查和验收。

附件：





- 1、自检消缺记录
- 2、自检整改消缺影像记录



工程规模	10.5MW	开工时间	2018.11.2
参建单位	建设单位	邓州市晶阳新能源科技有限公司	
	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
	设计单位	无锡九宇建筑设计院有限公司	
	总包单位	先能电力工程有限公司	
总包单位（章）： 项目负责人： 日期：2018.12.4		监理单位（章）： 总监理工程师： 日期：2018.12.4	
建设单位项目部 审查意见： 项目部（章）： 项目负责人： 日期：2018.12.4		质量安全模块 审查意见： 负责人： 日期：	

自检消缺记录

项目名称	邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目		完成时间	2018-10-05	
序号	质量问题	消缺整改情况		备注	
1	支架后立柱未抵紧组件	重新推进抵紧组件，并对所有后立柱进行检查			
2	压块未压紧组件，留有较大缝隙	重新调整压块，压紧组件不留缝隙，并对所有压块进行检查			
3	支架接地垫片有漏装情况	补装接地垫片，对所有支架进行检查			
4	穿线镀锌管口未进行打磨，磨损线缆	对所有镀锌管口进行打磨，检查防护			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

自检整改消缺影像记录

整改问题	支架后立柱未抵紧组件	
整改方案	重新推进抵紧组件，并对所有后立柱进行检查	
图 片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	压块未压紧组件，留有较大缝隙	
整改方案	重新调整压块，压紧组件不留缝隙，并对所有压块进行检查	
图 片	整改前图片	整改后图片
		

整改问题	支架接地垫片有漏装情况	
整改方案	补装接地垫片，对所有支架进行检查	
图 片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	穿线镀锌管口未进行打磨，磨损线缆	
整改方案	对所有镀锌管口进行打磨，检查防护	
图 片	整改前图片	整改后图片
	