

整改反馈表

工程名称：陕西欧舒特 5.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

根据 2018 年 01 月 12 日对工程屋面组件安装阶段的验收情况存在以下缺陷，按相应处理措施整改及完善：

内容：2018 年 01 月 22 日监理项目部组织施工单位相关人员对施工现场及施工资料进行最终验收，业主单位及运维单位共同参加。对工程施工质量遗留问题及施工资料发现如下问题：

- 1、汇集站周围需绿化
- 2、4#箱变周围需绿化，恢复绿化隔离带
- 3、所有屋面破损处现无法判断有渗漏，待进入雨季后如有渗漏应无条件修复。
- 4、设计变更签证及竣工图需完善。

复查意见

合格

验收人员
签字

梁明
2018.1.22.

李红
2018-1-22

韩大明

魏恩

2018.01.22

