

监 理 周 报

工程名称: 内蒙古察哈尔右翼中旗清佑新能源 10MW 光伏电站
项目

2017 年 4 月 19 日 第 7 期

内容提要:

工程进度


主要监理工作

工程存在问题及建议

下周监理工作安排

项目监理部 (章)

总监理工程师:



报告日期: 2017 年 4 月 20 日



工程名称: 内蒙古察哈尔右翼中期清佑新能源 10MW 光伏电站

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

内蒙古察哈尔右翼中期清佑新能源 10MW 光伏电站项目				
施工单位	序号	分项工程	施工内容	已完成工程量
江苏华能 建设工程 有限公司	1	箱逆变土建基础施工	基础部分施工	全部完成
	2	电气部分	电缆敷设级接地	11#12#13#14#15# 相关项目已经接近 60% 以上 16#17#18# 还未完成
	3	灌装及打桩部分	土建施工	100%
	4	支架组件安装	基础施工	11#12#13#14#15#16#17# 18#支架全部完成 17#18# 组件安装完成部分
	5	电缆沟开挖情况	基础施工	11#---18#接地电缆沟全部完成, 高压电缆沟完成部分,
	6	三座高压铁塔	基础施工	45%
	7			

二、主要监理工作

- 1、召开第 7 次工地例会, 针对上周进行的工程问题进行汇报,



并且强调工程安全、进度、质量工作及施工相关资料的归档。

2、监理单位要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，施工单位尽快报审。要求施工进度计划，及人员资质，施工组织设计，相关一系列归档资料尽快上报，并做好相关记录，以待查验。

3、对施工现场土建施工部分，进行了巡查，18#灌装强度不够，考虑受力情况，桩位容易倒塌，由此进行了强调

4、部分区域，单排桩，支架底座存在欠丝现象，还未整改

5、巡视现场电缆沟回填部分沟段有石头和纸屑，需要清理，已经相应提出整改，现场垃圾太多，污染生态环境，垃圾处理不及时

三、工程存在的问题及建议

1、通知单回复不及时，外线高压铁塔施工缓慢，相关负责人督促不到位。

2、工程已展开数天，工人施工时，未佩戴安全帽人员较多，针对这一问题，例会多次强调，并且下发了罚款通知单，组件每日施工工程量，汇报不及时。

3、建议施工方做隐蔽工程时及时汇报甲方及监理，进行安全旁站，对隐蔽工程部分，严格要求，按相关标准执行，以防出现工程问题。

4、部分组件压块螺丝没有上紧，单排桩底座欠丝问题还未处理。

5、吊装人员，多次警告以及下发监理联系单和通知单，不带安全帽问题仍然未改



四、下周监理工作安排

- 1、做好土建施工及打桩灌注桩和后期维护桩位修补等监督，及电气部分的电缆敷设和电缆沟的回填监督，对到场材料进行现场检验，严把质量关。在保证质量的前提下加快施工进度。
- 3、督促施工单位完成施工人员三级安全教育。
- 4、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。

常州正衡电力工程监理有限公司

内蒙古察哈尔右翼中旗清佑新能源 10MW 光伏电站项目

2017 年 4 月 19 日

