

监 理 周 报

项目名称：溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目 编号：GFDZJBM12-15

本周工作概况	1、厂房东区破路电缆沟混凝土浇筑完成，铺沙盖砖完成 15%。 2、停车场电缆沟开挖完成 50%。停车场车棚钢结构立柱、斜梁二次刷面漆完成 100% 3、停车场车棚光伏组件安装固定完成 100%。组串式逆变器支架、设备安装固定完成。 4、停车场车棚光伏组件安装固定完成 80%，光伏组件连接线连接、绑扎固定完成 60%。 5、屋面光伏方阵防雷接地热镀锌扁钢（25*4）敷设安装、连接 100%（部分南北向未固定）。 6、5#6#箱逆变设备接线完成。 7、监理项目部组织召开《监理周例会》一次，业主项目部组织召开《进度专题会议》一次，做会议纪要二份。
施工质量情况	现场检查发现的问题： 1、本周厂房东区草坪电缆沟开挖深度不符合设计要求（除部分段落地理环境影响外）。部分段落电缆沟内水泥块未清理（监理项目部已多次要求清理，上周存在的问题，本周仍未整改）。 2、停车场车棚部分钢结构组装部件紧固螺栓缺少平垫、弹簧垫。 3、箱变、箱逆变设备进出线孔与基础不相符，整改不及时、不到位，严重制约电气班组施工进度（上周存在的问题）。 4、LY3 厂房屋面多余的以及损伤的光伏组件未收集到材料仓库存放，存在着较大的安全隐患。 5、施工单位对时代新能源有限公司、项目部的通知，拒不执行，已对施工单位处以 2 万元罚款（工程罚款单 07）。 6、电缆沟、箱逆变基础施工区域安全防护不到位。



	监理项目部要求: 1、施工项目部对施工现场安全、质量、进度要严格管理到位,杜绝厂区工程部、安全部再次提出安全问题,一经发现,将对你单位进行考核。 2、本周时代新能源有限公司上级有关部门要来厂区检查工作,你单位立马安排人员进行电缆沟内电缆敷设,按规范要求回填,破路电缆沟进行混凝土浇筑恢复,并加以安全防护以及多余的施工垃圾彻底清理。 3、停车场车棚光伏组件安装、M4 插头连接本周内必须完成,并清理现场垃圾。 4、电气部分要加快施工进度,增加技术人员,箱逆变、箱变接线本周内完成。 5、关于 LY3 厂房东侧北头电缆敷设事宜,由项目部与厂区工程部进行沟通。
材料进场情况	设备、材料进场: 1、缺少的电缆桥架: 400*100、500*100、600*100、800*100。 2、LB4-60HPH-375M,30 块/箱, 26 箱。
材料进场检验	监理项目部对甲供设备以及材料进场进行了验收。
隐蔽验收情况	无。



发文情况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-15）。 《进度专题会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-JDZTHY-06） 《监理检查记录表》一份（编号：GFDZJBM14-21） 《监理通知单》三份（编号：GFDZJBM08-11）（编号：GFDZJBM08-12） （编号：GFDZJBM08-13）。 《工程罚款单》二份（编号：ZHJL-FKD-06）（编号：ZHJL-FKD-07）。 《平行检查记录表》一份（编号 GFDZJBM26-16）
收文情况	无。
安全情况	1、本周破路电缆沟，草坪电缆沟安全防护不到位。 2、停车场光伏组件安装人员安全带穿戴不符合厂区安全部要求。 3、本周无安全隐患，零事故。
下周工作要点	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、停车场车棚光伏组件连接线接线完成，电缆沟开挖完成。 2、集中式逆变器、箱变低于电缆头施工完成。 3、破路电缆沟混凝土浇筑完成，电缆敷设完成（9#10#-5#6#段落），电缆沟铺沙盖砖、土方回填完成。 4、屋面光伏区防雷接地继续连接、安装固定。 5、排查屋面光伏组串电压情况，是否存在问题。 6、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。
现场施工人员班组情况	安装施工人员 8 人，电气施工人员 12 人，土建班组 3 人，3 名管理人员，共计 26 人。



天气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	多云	晴	晴	晴	晴	阴

编写人：田同有

编制时间：2020 年 10 月 12 日



扫描全能王 创建