

绍兴华茂化纤有限公司
4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监理周报

2025.6.22-2025.6.28



绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目
监理部

2025 年 6 月 28 日

绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目周报

建设单位：北京京能数字科技有限公司	填报周期：2025.6.22-2025.6.28 日
一、项目总体建设进度汇总： （土建施工进度情况） 1、设备基础及电缆沟浇筑完成 100%。 2、围墙基础及砌砖抹灰完成 100%。 3、围墙大门安装完成 100%。 4、围墙外墙真石漆完成 100%。 5、围墙内墙涂料涂刷完成 50% 6、地面恢复完成 95%。 7、储能机柜室静电地板安装完成 100%。 8、储能场区照明安装 100%。 （电气施工进度情况） 1、槽钢切割制作安装完成 100%。 2、电缆沟内电缆支架焊接 100% 3、配电室二楼开关室二次设备基础模板支设及加固 100% 4、配电室二楼开关室二次设备基础预埋件安装及浇筑 100% 5、电缆支架焊点一次防腐处理 100% 6、配电室二楼开关室一次设备基础模板拆除及抹灰 100% 7、电缆沟内电缆支架焊接 100%。 8、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接 100% 9、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点一次防腐处理 100% 10、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点二次防腐处理 100% 11、电缆支架焊点二次防腐处理 100% 12、配电室二楼开关室二次设备基础模板拆除及抹灰 100% 13、配电室二楼开关室一、二次设备基础压顶抹灰 100% 14、配电室 10kV 开关室北墙右侧角楼板电缆通道开孔完成 100%。 15、一楼 10kV 开关柜下电缆通道楼板开孔完成 100%。 16、升压变流舱内电缆桥架支撑基础制作及焊接 100% 17、升压变流舱内电缆桥架支撑基础安装 100% 18、升压变流舱内电缆桥架支撑基础一次防腐处理 100% 19、配电室内电缆通道固定件安装固定 100% 20、设备基础槽钢安装完成 100%。 21、储能配电柜已全部到场，就位按装完成 100%。 22、项目 PCS4 台、BMS2 台已到场就位 100%。 23、蓝图中的储能配电柜已全部就位;电网要求增加的一次调频柜到场。 24、储能电气设备电缆敷设完成 100%。 25、储能设备高压电缆头制作已完成 100%。 26、储能设备接地铜排及接地扁铁已安装完成 100%。 27、电气设备接线完成 100%。 28、电气设备单体试验完成 95%。 29、储能场区监控系统安装完成 100%	

30、储能消防系统安装完成 95%。 31、储能电缆防火涂料涂刷完成 100%。
二、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。
三、下周施工计划： 完成项目所有施工任务，具备并网条件。

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述 照片	储能接入柜保护动作调试 	储能通讯系统调试 
文字描述 照片	储能电气设备电缆防火涂料涂刷 	储能电气设备电缆防火涂料涂刷 

文字描述	储能场区地面硬化施工	储能场区地面硬化施工
照片	 储能场区地面硬化施工 施工单位: 储能场区地面硬化施工队 监理单位: 储能场区地面硬化监理单位 建设单位: 储能场区地面硬化建设单位 项目经理: 储能场区地面硬化项目经理 安全员: 储能场区地面硬化安全员 质检员: 储能场区地面硬化质检员 材料员: 储能场区地面硬化材料员 设备员: 储能场区地面硬化设备员 环境员: 储能场区地面硬化环境员 资料员: 储能场区地面硬化资料员 测量员: 储能场区地面硬化测量员 试验员: 储能场区地面硬化试验员 其他人员: 储能场区地面硬化其他人员 今日水印 相机 真实可靠	 储能场区地面硬化施工 施工单位: 储能场区地面硬化施工队 监理单位: 储能场区地面硬化监理单位 建设单位: 储能场区地面硬化建设单位 项目经理: 储能场区地面硬化项目经理 安全员: 储能场区地面硬化安全员 质检员: 储能场区地面硬化质检员 材料员: 储能场区地面硬化材料员 设备员: 储能场区地面硬化设备员 环境员: 储能场区地面硬化环境员 资料员: 储能场区地面硬化资料员 测量员: 储能场区地面硬化测量员 试验员: 储能场区地面硬化试验员 其他人员: 储能场区地面硬化其他人员 今日水印 相机 真实可靠
文字描述	储能围墙外墙真石漆分隔缝布置	储能设备电缆防火封堵
照片	 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置 施工单位: 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置队 监理单位: 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置监理单位 建设单位: 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置建设单位 项目经理: 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置项目经理 安全员: 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置安全员 质检员: 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置质检员 材料员: 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置材料员 设备员: 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置设备员 环境员: 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置环境员 资料员: 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置资料员 测量员: 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置测量员 试验员: 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置试验员 其他人员: 储能围墙外墙真石漆分隔缝布置其他人员 今日水印 相机 真实可靠	 储能设备电缆防火封堵 施工单位: 储能设备电缆防火封堵队 监理单位: 储能设备电缆防火封堵监理单位 建设单位: 储能设备电缆防火封堵建设单位 项目经理: 储能设备电缆防火封堵项目经理 安全员: 储能设备电缆防火封堵安全员 质检员: 储能设备电缆防火封堵质检员 材料员: 储能设备电缆防火封堵材料员 设备员: 储能设备电缆防火封堵设备员 环境员: 储能设备电缆防火封堵环境员 资料员: 储能设备电缆防火封堵资料员 测量员: 储能设备电缆防火封堵测量员 试验员: 储能设备电缆防火封堵试验员 其他人员: 储能设备电缆防火封堵其他人员 今日水印 相机 真实可靠
文字描述	储能围墙外墙真石漆喷涂	华茂门卫室监控视频安装
照片	 储能围墙外墙真石漆喷涂 施工单位: 储能围墙外墙真石漆喷涂队 监理单位: 储能围墙外墙真石漆喷涂监理单位 建设单位: 储能围墙外墙真石漆喷涂建设单位 项目经理: 储能围墙外墙真石漆喷涂项目经理 安全员: 储能围墙外墙真石漆喷涂安全员 质检员: 储能围墙外墙真石漆喷涂质检员 材料员: 储能围墙外墙真石漆喷涂材料员 设备员: 储能围墙外墙真石漆喷涂设备员 环境员: 储能围墙外墙真石漆喷涂环境员 资料员: 储能围墙外墙真石漆喷涂资料员 测量员: 储能围墙外墙真石漆喷涂测量员 试验员: 储能围墙外墙真石漆喷涂试验员 其他人员: 储能围墙外墙真石漆喷涂其他人员 今日水印 相机 真实可靠	 华茂门卫室监控视频安装 施工单位: 华茂门卫室监控视频安装队 监理单位: 华茂门卫室监控视频安装监理单位 建设单位: 华茂门卫室监控视频安装建设单位 项目经理: 华茂门卫室监控视频安装项目经理 安全员: 华茂门卫室监控视频安装安全员 质检员: 华茂门卫室监控视频安装质检员 材料员: 华茂门卫室监控视频安装材料员 设备员: 华茂门卫室监控视频安装设备员 环境员: 华茂门卫室监控视频安装环境员 资料员: 华茂门卫室监控视频安装资料员 测量员: 华茂门卫室监控视频安装测量员 试验员: 华茂门卫室监控视频安装试验员 其他人员: 华茂门卫室监控视频安装其他人员 今日水印 相机 真实可靠