

旁站记录

工程名称：无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:GFFD003

关键部位(工序)	新建水池基础混凝土浇筑	施工单位	苏州爱康能源工程技术有限公司
旁站开始时间	2017年6月7日7时21分	旁站结束时间	2017年6月7日11时51分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 模板安装情况: 符合图纸设计要求及验收标准, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是 ☒, 否 ☐.
- 钢筋绑扎情况: 完好, 符合图纸要求及验收规范要求, 预埋件的數量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☐, 否 ☒; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☒, 无 ☐.
- 混凝土搅拌方式: 自拌 ☐, 商砼 ☐; 混凝土标号: C30P6; 混凝土类型: 普通砼;
- 混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☒, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐.
- 混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☐, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: 符合要求
- 混凝土浇筑方量: 15.5m³. 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐.
- 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☐.
- 混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐.
- 是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☒, 否 ☐.
- 施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☐.
- 混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐, 否 ☐.
- 混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐.
- 施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐.
- 是否夜间施工: 是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☐.
- 其他:

发现的问题及处理情况:

- 是否存在问题: 是 ☐, 否 ☐, 问题是:
- 监理行为: 口头要求立即整改 ☐; 书面通知要求立即整改 ☐; 其他 ☐.
- 整改情况: 已立即整改 ☐; 未整改 ☐.
- 其他:

旁站监理人员(签字): 郭光福

日

期: 2017年6月7日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。