

安全旁站监理记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：ZHJL-20180727-03

现场工作内容		SVG 设备、一次设备舱、二次设备舱吊装			
作业地点		升压站			
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。			
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。			
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好			
现场主要问题		吊装现场土质松软，要求对松软的土层处理，做到平整坚实，防止起重机侧翻。		监理有关措施	口头通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。
		整改结果：场地平整坚实。			复验意见： 已按要求整改完毕
旁站时间	开始	2018 年 7 月 27 日 10 时 0 分		对应作业	主变压器吊装
	结束	2018 年 7 月 27 日 4 时 30 分			吊装到位

旁站监理人员（签名）：刘林炳、王洪光。

