

安全旁站监理记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：ZHJL-20180808-04

现场工作内容		外线铁塔组立	
作业地点		外线 7#区	
作业项目 主要危险分析		组立过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好	
现场 主要 问题		安全带佩戴不规范。	口头通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。
		整改结果：佩戴规范。	复验意见： 已按要求整改完毕
旁站 时间	开始	2018年8月8日9时 10分	对应 作业
	结束	2018年8月8日18时 0分	
		铁塔材料吊装 吊装到位	

旁站监理人员（签名）：王洪光

