

安全旁站监理记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：ZHJL-201808012-05

现场工作内容		外线铁塔组立	
作业地点		外线 1#区	
作业项目 主要危险分析		组立过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好	
现场主要问题	主塔杆绑扎不牢固。		口头通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。
	整改结果：绑扎牢固。		复验意见： 已按要求整改完毕
旁站时间	开始	2018年8月12日7时30分	对应作业
	结束	2018年8月12日17时05分	
			铁塔材料吊装
			吊装到位

旁站监理人员（签名）：刘柄均 . 刘英光



由 扫描全能王 扫描创建