

安全旁站监理记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：ZHJL-20180813-06

现场工作内容		一体化设备吊装	
作业地点		升压站	
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好	
现场主要问题	吊装现场土质松软，要求对松软的土层处理，做到平整坚实，防止起重机侧翻。		口头通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。 复验意见： 已按要求整改完毕
	整改结果：场地平整坚实。		
旁站时间	开始	2018年8月13日11时0分	对应作业
	结束	2018年8月13日13时0分	
		一体化设备吊装	
		吊装到位	

旁站监理人员（签名）：

刘英光



由 扫描全能王 扫描创建