

安全旁站监理记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：ZHJL-201808018-13

现场工作内容		外线铁塔组立		
作业地点		外线 12#区		
作业项目 主要危险分析		组立过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。		
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。		
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好		
现场主要问题		吊装滑轮固定不牢靠		口头通知现场施工单位，立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。 复验意见： 已按要求整改完毕
		整改结果：固定牢靠		
旁站时间	开始	2018年8月18日 8时 0分		对应作业
	结束	2018年8月18日 17时 0分		
		铁塔材料吊装		
		吊装到位		

旁站监理人员（签名）：王洪光

