

GFDZJB M22：安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇上横洲 20MWp、和平 20MWp 农光互补光伏发电项目

编号：HRGF-AQJL-1018

现场工作内容		组件卸货		
作业地点		光伏区 A15 区		
作业项目 主要危险分析		叉车倾覆、回旋半径内伤人		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 装卸安全交底完成; 2. 安全员到场; 3. 司机持证上岗; 4. 施工班长到场。		
	平面 布置	1. 叉车检查无损伤; 2. 叉车站位符合要求，支腿用枕木垫实; 3. 装卸区设置安全警示标志、警戒线。		
	安全 措施	1. 安全帽正确佩戴; 2. 劳保用品正常使用; 3. 安全措施执行良好。		
现场 主要 问题	组件卸货、散料作业良好。		监理 有关 措施	1. 无关人员未清理出场不得吊装; 2. 安全防护措施未到位不得吊装; 3. 指挥人员未到场不得吊装。
	整改结果：			复验意见： 组件卸货、散料作业良好。
旁站 时间	开始	2017 年 10 月 11 日 08 时 45 分	对应 作业	开始旁站时现场作业状况：良好
	结束	2017 年 10 月 11 日 15 时 30 分		结束旁站时现场作业状况：良好

旁站监理人员（签名）：刘海波作业负责人（签名）：罗会龙

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建