

## 安全旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 集电线路工程

编号：JXAP-JX-003

现场工作内容	E1-E2 段张力放线
作业地点	森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 集电线路工程 E1-E2
作业项目 主要危险分析	<p>(分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害, 可在以下危险点中选取, 但不限于以下危险点)</p> <p>1、地锚、尤其是转向地锚或临时地锚的埋深不够, 可能造成起重伤害。</p> <p>2、架线前未检查工器具, 可能因使用不合格工器具造成起重伤害或机械伤害。</p> <p>3、通信设备障碍, 可能因放线过程出现故障而未及时停止放线, 造成起重伤害或高处坠落。</p> <p>4、挂瓷瓶时施工人员在垂直下方作业, 可能造成起重伤害。</p> <p>5、展放导、牵引绳跨跨越架时未设专人看护, 可能造成起重伤害或触电伤害。</p> <p>6、放导引绳时将导引绳临时错在跨越架上, 可能造成物体打击伤害。</p> <p>7、抗弯连接器规格不符合要求, 可能造成起重伤害。</p> <p>8、导线压接时压钳、压模处置不当, 压钳体裂开, 压接机顶盖未盖好, 或超压使用, 都可能造成机械伤害。</p> <p>9、附件安装提升导地线时, 发生横担变形或落线事故, 可能造成物体打击伤害。</p> <p>10、附件安装时, 上下瓷瓶串未正确使用安全措施, 可能造成高处坠落事故。</p> <p>11、弛度调整用链条葫芦手拉链或扳手未采取保险措施, 可能造成起重伤害。</p> <p>12、安装间隔棒等作业同时在同一相导线上作业, 可能造成高处坠落事故。</p> <p>13、处理被刮住的导地线时, 作业人员站在线弯的内侧用手推拽, 展放余线站在圈内或线弯的内角侧, 可能造成物体打击伤害。</p> <p>14、导地线升空时施工人员用身体压线, 可能造成高处坠落事故。</p> <p>15、人员因疏忽大意跨越即将离地面的导地线, 可能造成起重伤害。</p> <p>16、换线轴时没有专人指挥, 可能造成起重伤害。</p> <p>17、导地线附件安装完成后, 人员未撤离导地线前即拆除临时接地线, 可能造成触电伤害。</p> <p>(临近带电体作业或带电跨越施工)</p> <p>1、离带电线路距离达不到安全要求(带电线路未停电或未采取可靠的安全措施), 可能造成触电伤害。</p> <p>2、带电线路停电工作未按要求进行停电、验电、挂接地线就盲目工作, 可能造成触电伤害。</p> <p>3、跨越架搭设与拆除未按方案和安规要求执行, 可能造成高处坠落、物体打击或触电伤害。</p> <p>4、张力放线时, 对重要跨越的监护力度不够, 可能造成起重伤害或触电伤害。</p> <p>5、挂线时耐张绝缘子串不安装临时接地线, 可能造成触电伤害。</p> <p>6、放线过程中牵、张机无接地措施, 可能造成触电伤害。</p> <p>7、展放的导引绳直接从带电线路下方穿过而未采取任何措施, 可能造成触电伤害。</p> <p>8、跨越高压电力线时, 附件安装不使用二道防护, 可能触电伤害。</p> <p>9、在带电线路上方的导线上安装或测量间隔棒距离时, 使用带有金属丝的绳索, 可能造成触电伤害。</p> <p>10、新建线路和带电运行线路长距离平行(平行距离在 100m 以内), 在附件安装前, 未增设临时接地线, 可能触电伤害。</p>

施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	(描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况等) 1、现场组织管理措施是否满足安全施工要求; 2、现场安全管理制度(班前会、安全工作票、安全技术交底、安全监护等)是否落实; 3、个人安全防护用品使用是否符合规定; 4、人员配置是否齐全、分工是否明确、责任是否落实到人等; 5、高空作业人员等是否经过培训并取得相应的合格证; 6、通讯设备使用是否正常，电源是否充足; 7、投入现场的牵张机等施工机械的安全管理是否符合要求。		
	平面 布置	(描述施工作业区平面布置总体情况，各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求) 1、现场总体平面布置是否满足安全施工要求; 2、安全文明施工管理是否满足规定要求; 3、安全警示牌、标示牌是否满足规定要求; 4、是否按照架线施工方案做好牵张场地平整与道路修补; 5、牵张机械进场与布置是否合理，是否满足施工方案要求; 6、牵引绳、线轴等堆放是否合理，绝缘子串和放线滑轮布置是否合理; 7、地锚坑、马道的设置是否合理。		
	安全 措施	(安全防护用品和安全设施的投入、使用情况，重点核对安全保证措施的执行情况) 1、现场施工是否按安全技术措施或专项施工方案、安全文明施工策划方案、安全措施执行; 2、安全设施如安全警示标牌、标语、安全围栏等设置等是否齐备、标准; 3、高空作业防护措施是否落实、登高人员是否正确使用安全带; 4、牵引设备及张力设备的锚固是否可靠，接地是否良好; 5、转角杆塔放线滑轮的预倾措施和导线上扬处的压接措施是否可靠; 6、交叉、平行或临近带电体的接地措施是否满足安规要求。		
现场 主要 问题	无	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等)	监理 有关 措施	(针对现场情况，提出的监理指令) 无
	整改结果： 无			复验意见： 无
旁站 时间	开始 2017年7月22日7时10分		对应 作业	牵张场布置、牵张设备就位、埋设地锚、挖设马道、召开班前会、安全技术交底、挂绝缘子及滑轮、导引线展放、张力展放导线等
	结束 2017年7月22日17时10分			线段临锚、直线杆塔紧线、附件安装、耐张杆塔平衡挂线、安装间隔棒防振锤、跳线安装、拆除地锚、牵张场转场、整理施工现场等

旁站监理人员(签名)：庄玉玺

作业负责人(签名)：陈永波