




安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
 编号：HZDYM-Q-CZZH-AP-007

现场工作内容		N1、G14、G19、G30 组塔	
作业地点		华直当阳庙前光伏电站外线塔基	
作业项目 主要危险分析		1、随身背带铁塔缺件等器材上塔或在塔上移动，可能造成物体打击伤害或高处坠落事故。	
		2、在成堆的角钢中选材时，随意搬动，强行抽拉，可能造成物体打击伤害。	
		3、拆除受力构件时未采取补强措施，可能造成起重伤害或高处坠落事故。	
		4、组立铁塔时，随意拆除临时拉线，或不按规定使用拉线，可能造成起重伤害或高处坠落事故。	
		5、在成堆的角钢中选材时，随意搬动，强行抽拉，可能造成物体打击伤害。	
		6、高处作业不系或未正确使用安全带，可能发生高处坠落事故。	
		7、地锚埋深不够、夯得不实或不设马道，可能造成物体打击或其中伤害。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	施工现场能满足安全文明施工要求，管理体系运转正常，无违章作业；施工单位安全员持证上岗；架子工持证上岗；	
	平面布置	现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求	
	安全措施	安全施工方案，安全措施现场执行情况良好	
现场 主要 问题	现场有村民逗留		监理 有关 措施 1、当班组长未到现场不得作业； 2、安全员未到场不得作业； 3、无关人员未清理出场不得作业； 4、安全措施未到位不得作业；
	整改结果： 村民已清理出场		
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 10 日	对应 作业 外线 N1、G14、G19、G30 塔基组立 当班施工结束
	结束	2017 年 11 月 10 日	

旁站监理人员（签名）：  作业负责人（签名）： 


 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
 安全旁站监理记录表