


安全旁站监理记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目（12.03MWp）

编号：FGFP-AQPZ-007

现场工作内容		管桩吊装	
作业地点		七标段场区 	
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好	
现场主要问题	现场放置场地不平整，容易导致管整体失稳。		监理有关措施 口头通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。 复验意见： 已按要求整改完毕
	整改结果： 整改结果：场地平整，管桩固定。		
旁站时间	开始	2017年11月23日9时20分	对应作业
	结束	2017年11月23日19时30分	
		管桩吊装放置	
		已放置平整	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：