

安全旁站监理记录表

工程名称: 河罗2X20MW渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-ML-033

现场工作内容		伏龙箱进变平台焊接现场	
作业地点		龙伏城南河坝码头	
作业项目 主要风险分析		1. 机械伤害, 2. 高空坠落, 3. 物体撞击	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 现场施工人数3人, 满足现场施工要求。 2. 安全技术交底工作已完成, 3. 施工负责人及安全员已到位	
	平面 布置	现场若平台布置满足安全施工要求 安全文明施工及管理满足规范技术要求	
	安全 措施	现场施工安全技术措施执行情况较好。 施工人员已按要求正确佩戴安全帽, 安全防护良好	
现场 主要 问题	现场个别吊装人员未戴安全 全帽		针对个别人员未戴安全帽 已开监理罚单, 要求立即 整改
	整改结果:	已佩戴安全帽	
旁站 时间	开始	2019 年 1 月 17 日 8 时 40 分	对应 作业
	结束	2019 年 1 月 17 日 8 时 55 分	

旁站监理人员 (签名): 王孝全

作业负责人 (签名): 汪卫华 2019.1.17

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。