

兰考恒大家具联盟产业园光伏发电项目 夏季安全专项检查实施方案

兰考恒大家具联盟产业园光伏发电项目监理项目部



为了切实做好夏季高温天气的安全生产工作,落实迎峰度夏和防洪渡汛各项工作,推进项目安全生产管理标准化、规范化,为实现安全生产“可控、能控、在控”打下坚实的基础,落实安全生产魅力提升措施,深入排查治理安全事故隐患,确保迎峰度夏和防汛期间人身、电网、设备安全,公司结合实际,制定本工作方案,决定在项目范围内开展一次夏季专项安全检查活动。虽然施工项目部暂时离场,但为确保夏季高温天气专项安全检查活动取得实效,现成立专项安全检查领导小组:

组 长:苗守明

成 员:任远威

检查时间为:2016年06月09日—2016年06月10日

重点检查项目如下:

一、组织措施部分

1. 巡回检查是否到位,缺陷是否及时消除。
2. 施工项目部临时撤场现场无施工人员施工。
3. 巡回检查各厂区光伏区施工现场,检查施工人员撤场后现场安全。

二、安全措施部分

1. 重点检查施工现场防汛预案是否详尽可行、夏季施工防护措施是否到位。
2. 检查施工项目部撤场后施工区域施工垃圾是否清理完毕:是否存在多余施工材料未清理。
3. 检查各厂区光伏施工区域已完成部分是否存在各类隐患,紧固件是否松动,或因自然原因可能引发的各种安全隐患。
4. 检查各厂区一、二次预制舱、箱变消防用具是否按照要求配备,排查可能存在的安全隐患。



三、专项检查的重点部位

1. 各厂区屋面光伏区女儿墙是否拉设警戒线，预防发生高空坠落现象。
2. 屋面光伏区已完成部分是否存在各类隐患。
3. 电力设备及电缆是否靠近热源，各部位照明设备与临近的电缆之间是否保持有足够的空间或距离。


四、检查要求

施工单位应高度重视此次专项检查工作，将重点检查项目结合日常工作及时落实，对发现的问题立即安排整改，检查要有记录，整改要有验收。




曲美项目电缆井基础未加盖井盖






曲美项目 1#屋面 4 平方直流电缆穿管存在未安装到位现象




曲美项目 1#屋面直流电缆敷设完毕未加盖电缆桥架盖板






喜临门项目 7#屋面光伏区存在电缆桥架切割拐角处未加电缆皮保护
电缆




喜临门 11#屋面汇流箱接地线未安装完毕





喜临门项目施工人员撤场未清理屋面多余施工材料



喜临门项目 11#屋面电缆桥架盖板未安装到位





喜临门项目预埋管存在未预埋到位现象

