旁站监理记录表

工程名称：盛道（中国）1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：ZHJL-SDDQ-ZLPZ-01

日期：2018 年 4 月 23 日　天气：多云	施工单位：宁波新晟能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：水泥墩混凝土浇筑	
旁站开始时间：2018 年 4 月 23 日 9 时 20 分	旁站结束时间：2018 年 4 月 23 日 11 时 50 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、商品混凝土技术资料是☑否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☑否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☑否□已报验合格。

2、施工用电气设备是☑否□安全可靠；施工机具、设备是☑否□完好、运转是☑否□正常，使用振捣器，数量 1 台。

3、现场有混凝土工 6 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☑否□符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是☑否□到岗到位。

5、施工方案是☑否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☑否□一致。

6、混凝土从出厂到浇完是□否☑超过时限，混凝土输送车是□否☑在现场加水。

7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☑否□正确；是□否☑存在漏振现象；施工缝留设及处理是☑否□正确。

8、混凝土标号 C25，浇筑 20 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 165mm、167mm 是☑否□符合要求。

9、收面时间是☑否□适宜，收面时是□否☑加水，是□否☑撒干水泥，模板是□否☑变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

1、施工现场个别施工人员未佩戴安全帽；

2、部分模板变形；

3、有涨模、漏浆现象；

4、部分接搓处有杂物未清理干净；

经我方监理人员现场发现问题口头通知并要求整改；整改完毕后，符合要求。

旁站监理人员（签字）：邱子博　　2018年 4月 23日

由 扫描全能王 扫描创建