监 理 通 知 单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电一期20MWP项目　　编号：005

致：中国电建西北勘测设计研究院有限公司

主题：关于现场质量事宜

内容：

在综合楼墙砖、地砖铺设施工过程中，施工作业人员在施工过程中存在下列问题；

1、基层上未扫浆、

2、成品保护措施防护不到位、

3、 个别墙面瓷砖有空鼓现象

项目监理机构（章）：_____

总监/专业监理工程师：_____

日　　期：_____

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

问

题

照片