监 理 通 知 单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目　　编号：009

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场质量事宜：

内容：

监理工程师现场巡视过程中发现贵单位 1、组件接地安装时存在紧固螺丝偏小，紧固螺丝容易脱落的现象，有较大质量安全隐患。2、引孔孔位偏差过大给后续安装带来困难。监理项目部要求你单位两天内整改完毕。 以上问题施工单位尽快落实并整改，在后续施工过程中，加强现场质量管理，严格把控施工工序、杜绝此类问题。



项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：徐新生

日　　期：2018.8.5

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。