工程罚款单

工程名称;北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目　　编号：JAQ2-JLFK-001

被罚单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
被罚项目	二标段 10#方阵施工现场
被罚金额（大写）	**捌　佰　元　整**

罚款原因：

监理项目部监理人员，在巡视光伏区施工现场时，发现二标段光伏区 10#方阵四名施工人员未戴安全帽，存在着人员伤亡安全隐患。

现监理项目部对你单位进行考核 800 元整（200 元/人）。望你单位在以后的施工现场杜绝此类事件的发生！注意保护施工人员生命安全。

项目监理部意见：

同意

项目监理部（章）：
总监理工程师：王之杰
日　　期：2021年04月21日

建设管理单位意见：

同意

建设管理单位（章）：
项目经理：
日　　期：2021.4.21

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被罚单位各存一份。

施工现场问题照片