工程罚款单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上　编号：JAQ2-JLFK-013

被罚单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
被罚项目	集电线路
被罚金额（大写）	**叁　仟　元　整**

罚款原因：

2021 年 05 月 12 日业主项目部与监理项目部及总包项目部联合对施工现场进行检查时发现：

业主项目部与监理项目部及总包项目部联合检查时发现 AN7 号塔基垫层浇筑，吊车司机（冀 HE6216）在车外施工未佩戴安全帽，此前监理项目部在检查施工作业现场时，多次发现此施工人员未佩戴安全帽或佩戴不符合规范，并已多次口头警告你单位此标段负责人及安全员。且每次监理周例会上业主项目部多次强调进入施工现场必须按规范佩戴安全帽，此施工区域现场施工作业人员屡教屡犯，多次触犯安全红线。

现对你单位考核 3000 元整。望你单位安全部门对此标段所有施工作业人员进行安全再教育，并进行安全知识考试。

附违规照片

项目监理部意见：

同意

项目监理部（章）：
总监理工程师：王多忠
日　　期：2021年05月12日

建设管理单位意见：

同意

建设管理单位（章）：
项目经理：
日　　期：2021.5.12

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

2021/5/12 10:09