XM4：会议纪要模板

会 议 纪 要

编号：JL-HY

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目

会议地点	涡阳 俊能公司会议室	会议时间	2023-5-05
会议主持人	郭俊兴		

会议主题：安全学习培训，安全管理。

上次会议问题落实情况：

上次会议提出的安全防护措施，绝大部分班组已安排到位，执行情况还不错，但是仍有个别班组执行的不好，如个别人未佩戴安全帽等。

本次会议内容：

监理单位：郭俊兴

根据施工管理相关规定，今天再次组织大家进行安全学习培训，要求大家安全警钟长鸣，确实提高安全防范意识。随时提醒作业工人主要安全，严禁违章作业，确保施工安全。

一. 最近接到上电通知要求所有施工班组做好以下工作：

1. 所有进场施工作业人员必须配穿反光背心。

2. 所有进场施工作业人员禁止穿短袖衣服，穿短袖衣服违反电力安装工程相关规定的。

3. 支架所有主要结构紧固螺栓处必须进行防退标记。

以上要求要求所有施工班组必须严格执行，不得违反，违反者将视情况进行相应的处罚。多次违反者，将被清理出安装施工队伍。

二. 根据施工现场实际情况，要求做好以下工作：

1. 本地天气逐步进入雷雨季节期，要求所有施工班组在雷雨天气特别注意防止雷电伤人的事故出现，在雷声较近时，及时撤离屋面，防止雷电伤人。

2. 在小雨天气时，严禁在雨中强行安装支架及组件，防止意外安全事故发生。

3. 在屋面安装开始前，必须按要求在无围栏屋面临边布置好临边安全警示带，警示带离屋面高度在 60CM 左右。警示带必须选择红色，不得用其它颜色及安全警示网代替。

4. 近期多次出现施工单位发给监理方定位现场无人施工的情况，严重浪费了监理放到资源，要求各施工班组长必须高度重伤定位工作，避免浪费监理资源，如与意外情况造成现场无法施工时要及时将问题反馈给工程部，工程部必须立即将问题反馈给监理方。再出现定位现场无人安装施工，将对工程部及相关班组长进行相应的处罚，多次出现类似问题的班组将被停工整顿。

总之现场安全管控及施工质量又是提高，要求所有管理人员继续努力做好管理工作，严格执行上级的所有管理要求，保证施工安全，保证施工质量符合要求，严禁出现安全违章的现象，做好安全施工。

主送单位	安徽跨江电缆工程有限公司(总包项目部)		
抄送单位	安徽涡阳上电俊能新能源有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2023.5.05

安徽涡阳300MW(一期120MW)户用分布式光伏发电项目监理例会

会议签到表　　日期　2023 年 5 月 5 日

姓　名	工 作 单 位	职务/职称	电　　话	备注
许俊兰	正衡监理	现场负责	18553428791	
谢家东	工程部	工程部	18130667753	
陈城云	施工队	负责人	15855348874	
王永海	施工队	负责人	15056790089	
张世艳	施工队	负责人	13066559053	
张心正	施工队	负责人	13083362181	
王永果	施工队	负责人	15566722822	
李玉林	工程部	资料员	17360828625	