GHDZJBM14：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：池州超威电力有限 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目　　编号：CW17004-852-0202-010

施工单位	电建集团贵州工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 25 日	检查地点	厂区 1#屋面
检查类型	□巡视　□定期　□专项		
施工及检查情况简述	对现场组件安装、桥架安装、接地安装、设备安装进行巡视检查		
存在问题	1. 桥架搭接处螺丝生锈 2. 组件安装压块松动、桥架导轨未进行固定 3. 接地线断裂，MC4 接头未绑扎固定 		
整改要求	1、对上述问题进行整改 2、MC4 接头安排人员进行绑扎固定至组件背后边框内（严禁雨天进行整改）		
检查人	王道春	施工项目部签收人/日期	陶祥
整改情况	已按排人员整改	整改负责人：陶祥　日期	
复查意见	经检查，已进行整改，此部分将进行跟踪督促 复查人：王道春　日期 2018.4.28		