监理检查记录

工程名称： 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号： ZHJL-JLJC-005

施工单位	四川胜邦建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.1.5	检查地点	阀门车间、焊条车间、水泵车间、试验车间、热加工二车间
检查类型	☑巡视	☐定期	☐专项
施工及检查情况简述	阀门车间、焊条车间、水泵车间、试验车间、热加工二车间施工现场进行施工检查		
存在问题	1.水泵屋面封边出现空鼓现象，要求施工单位增加自攻丝 2.水泵屋面自攻丝未进行收，要求施工方将未封收自攻丝封收处理 3.水泵屋面屋脊压瓦未紧固到位，要求施工方紧固到位 4.热加工二车间天窗除锈铁锈落于屋面要求施工方清理. 5.阀门屋面组件间个别接地断开要求施工方重新安装. 6.施工人员临边处作业未系安全带，要求施工方必须将工人安全落实到位		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	上海修泽能源科技有限公司： 黄臣、黄中友、刘秋云 常州正衡电力工程监理有限公司： 张良玉 四川胜邦建筑工程有限公司：苑连良、徐同江	施工项目部签收人/日期	徐同江 2021.1.5
整改情况	已整改 整改负责人：徐同江　日期 2021.1.5		
复查意见	已按要求整改 复查人：张良玉　日期 2021.1.5		