监理日志

天气：晴

日期：2017年8月10日

气温：23-35

星期：四

工程名称：东营20MW光电工程

监理工作情况	巡视工地施工现场 1. 3#地因出土流失问题已被村民封路、无法补缺、整改等施工。 2. 5#地桥架施工转角部位应大于电缆线直径的十倍、要求施工单位注意。 3. 安全生产正常。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中核二三公司	5#地组件安装，桥架施工、汇流箱、逆变器布线等施工、

其它事项	

本日现场监理人员：

记录人：

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：