监 理 日 志

工程名称：湖南富翔物流工贸公司1.6mw屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018 年 1 月 11 日 星期 四	气候	晴	气温	-1°~13°
监理人员动态：监理到场			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态：8人					
施工机械动态：无施工机械					
施工部位进度情况	1.屋面组件安装 2.基础周围回填土浇水夯实.				
检查发现的问题	1、存在施工人员在屋面奔跑现象. 2、发现部分组件安装漏装边压.				
处理措施、意见、结果	1.要求施工人员不得在屋面奔跑 2、要求施工人员立即漏装边压整改.				
协调或其他内容					
记录人	王佳君	总监签阅	刘大文		

由 扫描全能王 扫描创建