# 强制性条文执行检查表

编号：01000122　　表 3.4.2

| 工程名称 | 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 | | |
|---|---|---|---|
| 单位（子单位）工程名称 | 箱逆、变系统设备安装 | 分部（子分部）工程名称 | #2 箱逆、变安装 |
| 施工单位 | 山东福源设备安装有限公司 | 项目经理 | 赵友福 |
| 强制性条文规定 | | 执行情况 | 相关资料 |
| 执 行 标 准 名 称 及 编 号 | | | |
| 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（ GB50148 — 2010 ） | | 已执行 | 建筑施工验收管理强制性条文执行记录表：1-1.2-1、1-1.2-2、1-1.2-3、1-1.2-4、1-1.2-5 |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 项目总工：<br>2017年4月10日 | | 项目总监（副总监）：<br>2017年4月10日 | |