质量旁站情况说明：目前现场未出现重大质量控制点及隐蔽控制点，
质量旁站没有条件进行。